

监 理 日 志

日期：2025 年 4 月 28 日

天气：多云

星期：一

气温：15-23℃

工程名称：博格华纳（中国）投资有限公司 799.68kWp 光伏电站项目及 1044kWh 储能项目

监 理 工 作 情 况	1、现场给新进场施工人员安全培训。 2、确认篮球场照明安装方案。 3、关于车棚钢结构补漆下发监理通知单 1 份。 4、检查车棚水槽安装，有螺丝漏打，要求检查并整改。 5、监理资料整理。	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	浙江西子联合工程有限公司	1、车棚水槽安装 钢结构补漆 施工人数 14 人，管理人员 1 人
其 它 事 项		
本 日 现 场 监 理 人 员		南玉荣
记 录 人：南玉荣		总 监 理 工 程 师 / 总 监 理 工 程 师 代 表（签 字）：