监 理 日 志

工程名称:工程名称:德必福宠物食品（滁州）有限公司 0.78MW 屋顶分布式光伏发电项目

日期：2025 年 04 月 26 日　　天气：晴　　温度：15-27℃　　星期：六

<table>
<tr><td colspan="3">监理工作情况</td><td colspan="2">施工现场巡视：检查施工安全。
进度情况：2 号楼逆变器安装，1 号楼立柱、斜梁、支撑、檩条安装，逆变器安装。
质量情况:1 号楼斜梁安装检查角度符合要求。
发现问题：斜梁安装局部出现错台。
采取措施:现场整改。
 </td></tr>
<tr><td rowspan="2">施工情况</td><td colspan="2">施工单位</td><td>施工内容及进度</td></tr>
<tr><td colspan="2">浙江华伏太阳能科技有限公司</td><td>施工部位：1）2 号楼逆变器安装，1 号楼立柱、斜梁、支撑、檩条安装，逆变器安装。
施工人员：，11 人、管理员 1 人。
机械设备投入：无。
材料进场情况：无。</td></tr>
<tr><td colspan="3">本日现场监理人员</td><td>周飞</td></tr>
<tr><td colspan="3">记录人：周飞</td><td>总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：孟飞</td></tr>
</table>