

监 理 日 志

工程名称:工程名称:德必福宠物食品(滁州)有限公司 0.78MW 屋顶分布式光伏发电项目

日期: 2025 年 04 月 29 日

天气: 多云

温度: 17-29℃

星期: 二

监 理 工 作 情 况	施工现场巡视: 检查施工安全。 进度情况: 1号楼斜梁、檩条、桥架安装。 质量情况:1号斜梁安装角度符合要求。 发现问题: 无 采取措施:   	
施 工 情 况	施工单位	施工内容及进度
	浙江华伏太阳能科技有限公司	施工部位: 1) 1号楼斜梁、檩条、桥架安装。 施工人员: , 12 人、管理员 1 人。 机械设备投入: 无。 材料进场情况:
本日现场监理人员	周飞	
记录人: 周飞	总监理工程师/总监理工程师代表(签字): 孟飞	