


监 理 日 志

工程名称:工程名称:德必福宠物食品（滁州）有限公司 0.78MW 屋顶分布式光伏发电项目
日期: 2025 年 05 月 16 日 天气: 多云 温度: 19-28℃ 星期: 五

监 理 工 作 情 况	施工现场巡视；检查施工安全。并网前各项检查。全程跟踪送电并网。业主、施工、监理对工程进行初验收。对消缺项进行整理。 进度情况：清洗水管安装安装。查送电前各项检， 发现问题： 采取措施： 	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	浙江华伏太阳能科技有限公司	施工部位：1)：清洗水管安装安装，查送电前各项检， 施工人员：， 3 人、管理员 1 人。 机械设备投入： 材料进场情况：无
本 日 现 场 监 理 人 员		周 飞
记 录 人：周 飞		总 监 理 工 程 师 / 总 监 理 工 程 师 代 表（签 字）： 