

监 理 日 志


工程名称:工程名称:德必福宠物食品(滁州)有限公司 0.78MW 屋顶分布式光伏发电项目

日期: 2025 年 05 月 19 日

天气: 多云

温度: 22-32℃

星期: 二

监 理 工 作 情 况	施工现场巡视: 检查施工安全。填写施工资料、 进度情况: 清洗水管接头打泡沫胶及水龙头安装、配电室监控线穿管, 配电室电缆桥架盖板安装。 发现问题: 采取措施: 	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	浙江华伏太阳能科技有限公司	施工部位: 1): 清洗水管接头打泡沫胶及水龙头安装、配电室监控线穿管, 配电室电缆桥架盖板安装 施工人员: , 3 人、管理员 1 人。 机械设备投入: 材料进场情况: 无
本日现场监理人员		周 飞
记录人: 周 飞		总监理工程师/总监理工程师代表(签字): 孟 飞