监理日志()

星期: __三___ 气温: __6~~20℃_

工程名称: 苏垦新福地(福地商业广场) 518KW 屋顶分布式光伏发电项目

监理工作情况	具、叉 确佩囊 2 尺寸	、安全巡视:车辆要停放平稳且周边环境无杂物、地面坚实;卸车工具如吊 之车等需性能良好;支架材料外观无缺陷、包装完好;卸车人员具备资质且正 或防护用品。同时,卸车过程要遵守规程,设专人指挥。 、质量检查:支架检查,外观上查看有无磨损、变形、裂缝,涂层是否完好; 方面测量关键数据,确认安装尺寸无误;连接部件要检查齐全,焊接处有无缺 变锌层检查符合规范要求。
施工情况	施单	施工内容及进度 1、施工人员:管理人员 2 人、施工人员 2 人、 2、施工机械:叉车一台。 3、施工进度:支架材料全部到场,卸车完成。 4、未施工
其 他 事项		
本日现场监理工作人员记录人:		陈渝
陈渝		总监理工程师/总监理工程师代表(签字): 陈渝