

监理日志（ ）

日期：2025 年 04 月 27 日
 天气： 多云

星期： 日
 气温： 12~~26℃

工程名称：苏垦新福地（福地商业广场）518KW 屋顶分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	1、安全巡视：施工人员正确佩戴安全帽等个人防护装备，检查组件组串和直流电缆的外露电缆头包扎情况，避免电缆头暴露导致漏电。安全可控。 2、质量检查：检查支架、组件安装位置的连接螺栓、螺母紧固不符合要求，以要求施工方对螺栓和螺母进行紧固整改，必须连接紧固、牢固。 3、对进场电缆及逆变器进行平行检查	
施 工 情 况	施 工 单 位	施工内容及进度
	江 苏 函 旅 建 设 工 程 有 限 公 司	1、现场管理和施工人员数量：总包方现场项目经理 1 人，管理人员 2 人，现场施工人员 3 人 2、施工进度：整改各楼层支架、组件连接螺栓紧固问题。
其他 事项		
本日现场监 理工作人员	陈渝	
记录人： 陈渝	总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：陈渝	