

监理日志（ ）

日期：2025年05月18日

天气：多云

星期： 日

气温：15~26℃

工程名称：苏垦新福地（福地商业广场）518KW 屋顶分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	<p>1、安全巡视：施工人员基本能佩戴好安全帽等防护用品。施工现场安全管理到位, 安全可控。</p> <p>2、质量检查：检查电缆头附件（如终端套管、绝缘带、密封胶等）齐全，规格与电缆型号匹配，电缆外皮无破损、受潮，绝缘层无老化开裂，相位标识清晰正确；电缆头表面无裂纹、变形、固定牢固，排列整齐。电缆头制作安装完成后进行了防火封堵，封堵层无脱落、开裂，与电缆及构件结合紧密，无明显缝隙。</p>	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	江 苏 函 旅 建 设 工 程 有 限 公 司	<p>1、施工人员数量：总包方现场项目经理 1 人，管理人员 2 人，现场施工人员 10 人</p> <p>2、施工机械：当日现场无机械。</p> <p>3、施工进度：1#-6#楼逆变器交流电缆电缆头制作及安装，防火封堵。</p>
其 他 事 项		
本 日 现 场 监 理 工 作 人 员	陈渝	
记 录 人： 陈渝	总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：陈渝	

