

监理日志（ ）

日期：2025年06月05日

天气：多云

星期：四

气温：15~26℃

工程名称：苏垦新福地（福地商业广场）518KW 屋顶分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	1、安全巡视：当日现场未发生任何安全隐患，安全可控。 2、质量检查：现场查看封堵过程，严格按照施工工艺标准进行，采取不锈钢防护罩有效的保护措施，检查并网柜、逆变器、电缆挂牌上的信息是否完整、准确等，确保与实际电缆敷设情况一致，挂牌安装牢固，质量可控。	
施 工 情 况	施 工 单 位	施工内容及进度
	江 苏 函 旅 建 设 工 程 有 限 公 司	1、现场管理和施工人员数量：总包方现场项目经理 1 人，管理人员 2 人，现场施工人员 3 人 2、施工机械：当日现场无机械。 3、施工进度：当日现场开孔处安装不锈钢防护罩，并网柜、逆变器、交流电缆挂牌。
其 他 事 项		
本 日 现 场 监 理 工 作 人 员	陈渝	
记 录 人： 陈渝	总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：陈渝	