



监 理 日 志

工程名称：天铁热轧板有限公司房顶 19.8MW 分布式光伏项目

日期	2025 年 07 月 10 日 星期四	天气	多云阵雨	气温	35-27℃
监理人员动态：1 人，巡视、检查、旁站，满足现场施工要求 施工方人员动态：主要管理人员：4 人，厂内长城墙 14 厂外停车场安装人员 4 人 施工机械动态：		材料进场、见证取样、合格情况：			
施工进度情况	一、西侧停车场 1、组件安装情况：组装水槽压块 二、东侧停车场 1、构件安装：拉条安装 100% 三、长城墙 1、支架安装完成 70% 四、钢卷房顶 1、支架安装完成 97%				
监理今日工作内容	巡视检查： 一、厂内长城墙 1、支架散料，安装 2、每天对厂内登高作业人员进行安全交底， 二、厂外停车场 1、水槽安装 检查现场安全防护措施布置到位，安全可控，无安全事故发生				
检查发现问题及处理措施					
协调内容	无				
记录人：			总监（总监代表）签阅： 		

江苏省建设厅监制



扫描全能王 创建