

监 理 日 志

日期：2025 年 5 月 26 日

天气：晴

星期：一

气温：17-27℃

工程名称：太仓博泽汽车部件有限公司 4113.83kWp 屋顶分布式光伏发电电站项目

监 理 工 作 情 况	1、熟悉现场及图纸。 2、检查屋顶灭火器，发现有一个损坏，要求更换。 3、检查临时用电，发现一处电缆外皮破损，现场要求整改，已整改。 4、检查屋面支架基座焊接。 5、监理资料整理。	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	浙江华伏太阳能科技有限公司	1、支架基座焊接 施工人数 9 人，管理人员 3 人，热风焊枪 4 把
其 它 事 项		
本 日 现 场 监 理 人 员		南玉荣
记 录 人：南玉荣		总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：