

# 监 理 日 志

日期：2025 年 6 月 9 日  
星期： 二

天气：阴转阵雨  
气温：20-24℃

工程名称：太仓博泽汽车部件有限公司 4113.83kWp 屋顶分布式光伏发电电站项目

|                            |                                                                                                    |                                                                                 |
|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| 监<br>理<br>工<br>作<br>情<br>况 | <div>1、对施工完成的基座焊缝进行检查。</div> <div>2、对打钉基座气密性检查。</div> <div>3、支架与压块拉拔测试。</div> <div>4、监理资料整理。</div> |                                                                                 |
| 施<br>工<br>情<br>况           | 施 工 单 位                                                                                            | 施 工 内 容 及 进 度                                                                   |
|                            | 浙江华伏太阳能科技有限公司                                                                                      | <div>1、焊缝检查</div> <div>2、打钉基座气密性测试</div> <div>施工人员 14 人，管理人员 3 人，热风焊枪 5 把</div> |
| 其<br>它<br>事<br>项           |                                                                                                    |                                                                                 |
| 本 日 现 场 监 理 人 员            |                                                                                                    | 南玉荣                                                                             |
| 记 录 人：南玉荣                  |                                                                                                    | 总 监 理 工 程 师 / 总 监 理 工 程 师 代 表（签 字）：                                             |