

监 理 日 志

日期：2025 年 06 月 02 日

天气：多云

星期：一

气温：17℃ - 27℃

工程名称：双发新能源友发管道科技分布式光伏项目

监 理 工 作 情 况	1. 检查车棚电缆井抽水情况； 2. 巡视螺旋一车间加固情况；		
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度	
	双杰新能 有限公司	1.车棚入并网柜电缆井处抽水及垫层浇筑； 2.螺旋一车间加固；	
其 它 事 项	1. 业主及总包需尽快解决监理登高检查事宜； 2. 螺旋一车间临时用电插排接线处不规范（已整改）；		
本 日 现 场 监 理 人 员		韩新印	
记 录 人：韩新印		总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：周超	