

监 理 日 志



日期：2025 年 06 月 03 日

天气：晴

星期：二

气温：17℃ - 27℃

工程名称：双发新能源友发管道科技分布式光伏项目

监 理 工 作 情 况	1. 车棚入并网柜电缆井处抽水及电缆井砌筑；		
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度	
	双杰新能 有限公司	1.检查车棚电缆井抽水及砌筑情况； 2.整理监理资料；	
其 它 事 项	1. 业主及总包需尽快解决监理登高检查事宜。		
本 日 现 场 监 理 人 员			
记 录 人：			总 监 理 工 程 师 / 总 监 理 工 程 师 代 表 （ 签 字 ）：
			