

监理日志（ ）

日期：2025 年 07 月 18 日

天气： 晴

星期： 五

气温： 26~~37℃

工程名称：江西省金三角陶瓷有限公司 15MW 分布式光伏电站

监 理 工 作 情 况	1、巡检外观质量：已安装彩钢瓦表面平整，色泽一致，无褶皱、破损、变形等缺陷，瓦间搭接长度符合设计要求拼接处平顺。 2、安装牢固性：采用扳手抽检固定螺栓手动轻推彩钢瓦，无松动现象，与屋面支撑结构连接可靠。今日质量检查未发现违规及质量隐患问题。 3、施工人员均正确佩戴合格的安全帽、安全带，安全带有效挂扣在屋面钢梁等牢固部位，高空作业防护措施落实到位，未发现人员违规作业（如未系安全带、随意抛掷物件等 ）情况。	
施 工 情 况	施 工 单 位	施工内容及进度
	山 东 中 凯 电 力 有 限 公 司	1、施工人员：管理人员 2 人、施工人员 8 人、 2、施工机械：升降车 2 台，已检查安全装置，运行正常。 3、施工进度：今日施工区域为厂房屋面，彩钢瓦安装、拆除。
其 他 事 项		
本日现场监 理工作人员	陈渝	
记录人： 陈渝	总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：陈渝	