

## 监理日志（ ）

日期：2025年07月20日

天气：晴

星期：日

气温：26~37℃

工程名称：江西省金三角陶瓷有限公司 15MW 分布式光伏电站

监 理 工 作 情 况	<p>1、检查施工人员安全防护落实情况，确认安全帽、安全带规范佩戴，高空作业平台设备状况良好，各项安全措施到位。</p> <p>2、对彩钢瓦安装质量进行巡检，查看安装拼接、固定工艺，要求施工方严格按设计及规范施工，确保安装牢固、密封达标。</p> <p>3、暂未发现重大质量、安全问题。提醒施工人员注意高空作业安全，遇复杂节点安装需提前沟通技术方案。</p>	
施 工 情 况	施 工 单 位	施工内容及进度
	山 东 中 凯 电 力 有 限 公 司	<p>1、施工人员：管理人员 2 人、施工人员 8 人、</p> <p>2、施工机械：升降车 2 台，已检查安全装置，运行正常。</p> <p>3、施工进度：今日现场施工人员进行厂房屋面彩钢瓦安装作业。</p>
其 他 事 项		
本 日 现 场 监 理 工 作 人 员	陈渝	
记 录 人：  陈渝	总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：陈渝	