

监理日志（ ）

日期：2025 年 07 月 24 日

天气： 晴

星期： 四

气温： 26~~37℃

工程名称：江西省金三角陶瓷有限公司 15MW 分布式光伏电站

监 理 工 作 情 况	1、现场工人按施工计划开展彩钢瓦拆除与安装作业。屋面作业人员佩戴安全防护用具，在屋面钢梁等结构上进行施工作业，地面有工人配合材料搬运等工作，整体施工有序推进 。 2、对施工人员安全防护情况检查，确认安全带等规范佩戴；查看彩钢瓦拆除安装工艺，检查材料搬运过程中是否有损坏，确保施工质量与安全 。 3、暂未发现明显质量与安全隐患，后续将持续跟踪施工进度与质量，加强巡检，确保工程顺利进行 。	
施 工 情 况	施 工 单 位	施工内容及进度
	山 东 中 凯 电 力 有 限 公 司	1、施工人员：管理人员 2 人、施工人员 8 人、 2、施工进度：施工区域为厂房屋面，施工内容为彩钢瓦拆除安装。
其 他 事 项		
本日现场监 理工作人员	陈渝	
记录人： 陈渝	总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：陈渝	