

监理日志（ ）

日期：2025 年 07 月 25 日

天气： 晴

星期： 五

气温： 26~~37℃

工程名称：江西省金三角陶瓷有限公司 15MW 分布式光伏电站

监 理 工 作 情 况	1、安全监理：检查施工人员安全防护，确认安全带规范系挂、牢固可靠，无违规作业行为，强调高空作业安全要点。 2、质量监理：抽查彩钢瓦拆除后的屋面基层，查看有无损坏；检查新彩钢瓦安装的平整度、拼接缝隙，要求符合施工工艺标准。	
施 工 情 况	施 工 单 位	施工内容及进度
	山 东 中 凯 电 力 有 限 公 司	1、施工人员：管理人员 2 人、施工人员 8 人、 2、施工进度：施工区域为厂房屋面，施工内容为彩钢瓦拆除安装。
其 他 事 项		
本日现场监 理工作人员	陈渝	
记录人： 陈渝	总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：陈渝	