

监理日志（ ）

日期：2025 年 07 月 30 日

天气： 晴

星期： 三

气温： 26~~37℃

工程名称：江西省金三角陶瓷有限公司 15MW 分布式光伏电站

监 理 工 作 情 况	1、检查施工人员资质，均符合要求；核查安全防护措施落实，安全帽、安全绳佩戴规范，高空作业防护到位。 2、对彩钢瓦拆除安装工艺进行监督，要求施工单位严格把控拼接、固定等环节质量，确保符合设计及规范标准。	
施 工 情 况	施 工 单 位	施工内容及进度
	山 东 中 凯 电 力 有 限 公 司	1、施工人员：管理人员 2 人、施工人员 3 人、登高车 2 台 2、施工进度：施工单位今日开展厂房屋面彩钢瓦拆除与安装作业。现场工人按要求佩戴安全帽、安全绳等防护用具，作业过程中遵循施工规范，彩钢瓦拆除与安装有序推进，已完成[具体进度，如部分区域拆除及对应安装。
其 他 事 项		
本日现场监 理工作人员	陈渝	
记录人： 陈渝	总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：陈渝	