

监理日志（ ）

日期：2025 年 08 月 05 日

天气： 晴

星期： 二

气温： 26~~37℃

工程名称：江西省金三角陶瓷有限公司 15MW 分布式光伏电站

监 理 工 作 情 况	1. 检查施工人员安全防护：确认安全带、安全帽等配备及使用规范，要求作业中全程正确佩戴，严禁违规操作。 2. 核查施工工艺：对彩钢瓦拆除、安装流程监督，查看连接牢固性等，要求严格按方案施工，确保安装质量。 3. 安全巡视：重点关注高处作业防坠落、设备运行安全，发现小问题及时要求整改，保障施工安全。	
施 工 情 况	施 工 单 位	施工内容及进度
	山 东 中 凯 电 力 有 限 公 司	1、施工人员：管理人员 2 人、施工人员 8 人、登高车 1 台 2、施工进度：施工单位今日开展厂房屋面彩钢瓦拆除与安装作业。
其 他 事 项		
本日现场监 理工作人员	陈渝	
记录人： 陈渝	总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：陈渝	