监理日志

日期: _2022_年_09_月_16_日 天气: 晴

星期: _五_ 温度: 29/21℃

工程名称: 宁波前湾新区海拓园 7.0MWP 分布式光伏发电项目

1、检查施工现场安全、防疫等情况。

监理工作

情况

2、查看 2#和 3#配电房墙面刮白情况,查看 2#储能设备基础侧边电缆沟敷设钢管情况;

3、查看砖砌井井口(需制作混凝土收缩井口)支模情况。

4、整理资料。

	施工单位		施工内容及进度
施工情况	宁信建有公 服司	2、2#和 进行敷证 3、砖砌	进度、防疫和安全等事宜。 3#配电房墙面进行刮白内装饰, 2#储能设备基础侧边电缆沟 投钢管。 井井口(需制作混凝土收缩井口)进行支模。 人员10人,管理人员4人。挖机一台,叉车一台。
其它事项			
本日现场监理人员			戚 平
记录人: 戚 平			总监理工程师/总监理工程师代表(签字): 展 平