

安徽怀宁方家湖 20MW 渔光一体光伏发电项目项目

监理月报

第 1 期

2016 年 12 月 1 日 至 2016 年 12 月 31 日

内容提要:

工程实施概况

质量控制情况

费用控制情况

进度控制情况

安全生产管理的监理工作

其它事项

项目监理机构(章): 常州正衡电力工程监理有限公司
总监理工程师: 廖俊彦
日期: 2016 年 12 月 31 日

江苏省住房和城乡建设厅监制

本月工程实施概要

相关情况登记			
本月日历天	31 天	实际工作日	20 天
建设单位通知单	份	工程暂停令	份
监理通知单	1 份	监理备忘录	份
例会会议纪要	3 份	专题会议纪要	份
本月工程现场大事记			
1、光伏区进场桩机 3 台，进桩 209 根，打桩完成 120 根。			

本月工程质量控制情况评析

本月质量控制情况登记			
本月抽查、见证试验次数	0次	试验结果不合格次数	0次
设备开箱检查次数	0次	检查不符合要求次数	0次
本月查验分项工程	0项	其中一次验收合格计	0项
发出监理通知单（质量控制类）		0份	
工程质量情况简析（文字或图表）			
下月质量情况预计和目标			

本月费用控制情况评析

工程总投资额		万元	
截止本月 25 日累计完成金额占总投资额百分比		%	
本月批准付款	万元	累计批准付款额	万元
本月发生批准索赔	万元	累计发生索赔额	万元
发出监理通知单（造价控制类）		份	
工程费用控制情况简析（文字或图表）			
预计下月工程发生费用金额			

江苏省住房和城乡建设厅监制

本月工程进度控制情况评析

工程开工日期		工程竣工日期	
本月计划完成至			
本月实际完成至			
本月批准延长工期	天	累计延长工期	天
发出监理通知单（进度控制类）		份	
本月工程进度情况简析（文字或图表）			
下月工程进度展望			
1. 光伏区钻孔，要求一台机器完成 40 根/天。 2. 督促施工方处理好现场消缺留下的不利因素。确保工程保质保量完成。			

本月施工安全生产管理工作评析


本月安全检查次数	21 次
发出监理通知单（安全类）	0 份
工程施工安全生产管理工作简析（文字或图表）	
1. 检查安全帽佩戴，安全防护隔离措施落实。 2. 在施工中检查冬季施工的防护措施，确保人身和财产安全。 3. 检查临时用电规范化。	
下月安全生产管理的监理工作展望和目标	

- 1、加强 对施工单位的安全教育的监管。
- 2、消除安全工作中麻痹思想。

江苏省住房和城乡建设厅监制

A8-6

本月工程其它事项



江苏省住房和城乡建设厅监制