



常州正衡电力工程监理有限公司
Changzhou Zhengheng Power Engineering Supervision CO., Ltd.

监 理 月 报

兴泰宝皇泰机电屋顶 3.01MW 分布式光伏项目

批准: 任仲海

审核: 戚平

编辑: 张明

2017年10月第05期

报告日期: 2017年10月13日



监 理 月 报

工程名称：兴泰宝皇泰机电屋顶 3.01MW 分布式光伏项目

月报开始时间：2017 年 10 月 01 日 结束日期：2017 年 10 月 13 日

监理单位：常州正衡电力工程监理有限公司

一、工程影像资料

序号	单位工程标准名称	施工项目名称	资料类型	资料数量	备注
1	兴泰宝皇泰机电屋顶 3.01MW 分布式光伏项目		影像	3 张	

一、 监理重点工作情况

专业	项目进度照片	本月重点工作情况	下月重点工作计划
进度		盖桥架盖板，检修通道安装，气象站安装，接地扁铁防腐。	无

 		
设备交付进度	无	无
设计交付进度	图纸完成	图纸完成
质量体系运作情况	质量体系健全，运行良好	落实质量保证体系，并对运行情况进行检查
施工图会审	完成	
设计交底	完成	
方案审查	完成	无
技术交底	完成	
设计变更	无	

安全	安全培训情况	新进场员工已进行安全培训	无
	安全交底情况	督促施工单位对危险作业点进行班前交底	无
	安全措施落实情况	落实不彻底，已要求施工单位认真落实	无
	安全文明施工情况	现场安全、文明施工良好	无
质量	主要工序质量	接地扁铁焊接，电缆敷设，汇流箱、逆变器接线。	无
	主要原材料质量	无	无
	构（配）件质量	进场材料质量合格	无
	设备质量	无	无
	质量验评情况	工序施工符合要求	无
投资	资金情况	/	/
	款项支付情况	/	/
	预算外签证	无	/
合同	合同签订情况	施工合同签订	/
	合同执行情况	按合同执行	/

二、 安全文明施工情况

事故（起）			编制安全策划文件（份）	施工人数	安全分包情况			
人身重	机械设	电网事			分包队	分包队	系统外包队	系统外队伍人

伤	备	故			伍数量	伍人数	伍数量	数
无	无	无		5 人	1	/	/	/

三、 施工重点工作情况

专业	本月重点工作情况	下月重点工作计划
进度管理	督促施工单位优化人、机、料等资源配置，充分调动施工人员的积极性	整改施工中存在的问题
安全管理	安委会要定期对现场进行安全检查；对施工人员进行安全培训、考试，提高作业人员安全防范意识，落实安全文明施工措施。	审查施工项目部<<安全文明措施>>及施工项目部施工安全管理人员、特殊工种、特殊作业人员资格证明文件，实施安全监理，发现问题及时提出整改要求并限期改正。
质量管理	单位工程重点部位施工进行旁站；督促施工单位质量通病防治措施；监督施工项目部落实强制性条文的执行计划。	督促施工单位按照施工规范和设计要求进行施工。
技术管理	督促施工单位对施工人员进行技术交底，现场检查施工人员是否按照技术交底内容进行施工。	参与过程中重要(关键)环节的施工技术交底会，监督检查执行情况。

常州正衡电力工程监理有限公司

兴泰宝皇泰机电屋顶 3.01MW 分布式光伏项目监理部

2017 年 10 月 13 日