

编号: HL-ZHJL-YB-20171231

监 理 月 报

工程名称: 海宁市华立实业有限公司 401.76kwp 分布式光伏发电项目

2017 年 12 月 第二期 (总三期)

总监理工程师:

赵立良

监理单位 (章)

报告日期: 2017 年 12 月 31 日



监 理 月 报

工程名称: 海宁市华立实业有限公司 401.76kwp 分布式光伏发电项目

2017 年 12 月 第 2 次 月报

开始时间 2017 年 12 月 01 日 结束日期 2017 年 12 月 31 日

监理单位: 常州正衡电力工程监理有限公司

一、工程资料

序号	单位工程标准名称	施工项目名称	资料类型	资料数量	备注
1	海宁市华立实业有限公司 401.76kwp 分布式光伏发电项目	海宁市华立实业有限公司 401.76kwp 分布式光伏发电项目	前期资料、过程资料	齐全	

监理重点工作情况

专业	施工资料	本月重点工作情况	下月重点工作计划
进度		海宁市华立实业有限公司 401.76kwp 分布式光伏发电项目并网柜进场安装调试完成。	1、资料收集、整理和编写。 2、并网及并网后的消缺整改。
	设备交付进度	并网柜进场、安装	无
	设计交付进度	图纸未见	图纸完成
	质量体系运作情况	质量体系健全, 运行良好	落实质量保证体系, 并对运行情况进行检查
	施工图会审	未完成	完成竣工图
	设计交底	未交底	
	方案审查	已报审	督促施工单位现场落实
	技术交底	已完成	
	设计变更	无	
安全	安全培训情况	进场员工已进行安全培训	督促施工单位对进场新员工进行安全教育

	安全交底情况	督促施工单位对危险作业点进行班前交底	继续督促施工单位进行班前交底
	安全措施落实情况	落实情况较好	监督施工单位认真落实安全措施
	安全文明施工情况	现场安全、文明措施良好，除个别工人未戴安全帽	加强现场安全管理力度
质量	主要工序质量	并网设备安装；	无；
	主要原材料质量	并网柜资料齐全。	/
	构（配）件质量	无	无
	设备质量	进场设备资料齐全质量合格	/
	质量验评情况	工序施工符合要求	
投资	资金情况	/	/
	款项支付情况	/	/
	预算外签证	/	/
合同	合同签订情况	施工合同签订	/
	合同执行情况	按合同执行	做好合同执行工作

一、 本月进度情况

海宁市华立实业有限公司 401.76kwp 分布式光伏发电项目进度百分比			
序号	名称	总预算金额（元）	完工百分比
1	组件		100%
2	逆变器		100%
3	EPC		90%

二、 安全文明施工情况

事故（起） 无			编制安全策 划文件(份)	施工 人数	安全分包情况			
人身重 伤	机械设 备	电网事 故			分包队 伍数量	分包队 伍人数	系统外 包队伍	系统外队伍人数

							数量	
无	无	无		5人	XX	/	/	/

三、 施工重点工作情况

专业	本月重点工作情况	下月重点工作计划
进度管理	督促施工单位优化人、机、料等资源 配置，充分调动施工人员的积极性	要求施工单位按施工计划，及时调整人力、物力
安全管理	巡视现场，要求现场班组人员遵守安 全文明规章制度，并做到工完场清， 提高作业人员安全防范意识，落实安 全文明施工措施。	按方案和安全文明规范对现场进行监督，实施安全 监理，发现问题及时提出整改要求并限期改正。
质量管理	督促施工单位质量通病防治措施；监 督施工项目部落实强制性条文的执 行计划。	督促施工单位按照施工工艺和设计要求规范要求进 行施工
技术管理	督促施工单位对施工人员进行技术 交底，现场检查施工人员是否按照技 术交底内容进行施工。	参与过程中重要（关键）环节的施工技术交底会， 监督检查执行情况。
造价管理	/	/
物资供应	无。	无。

常州正衡电力工程监理有限公司
海宁市华立实业有限公司 401.76kwp 分布式光伏发电项目监理部
2017 年 12 月 31 日

