



常州正衡电力工程监理有限公司

Changzhou Zhengheng Power Engineering Supervision CO., Ltd.

监 理 月 报

旭昊铜都电梯 5.8MW 屋顶分布式光伏发电项目

监理项目部（章）：



总监理工程师：

刘工发

2018 年 01 月第 04 期

报告日期：2018 年 01 月 25 日

监 理 月 报

工程名称：旭昊铜都电梯 5.8MW 屋顶分布式光伏发电项目

月报开始时间：2018 年 01 月 01 日 结束日期：2018 年 01 月 25 日

监理单位：常州正衡电力工程监理有限公司

一、工程影像资料

序号	项目名称	资料类型	资料数量	备注
1	旭昊铜都电梯 5.8MW 屋顶分布式光伏发电项目	影像	4 张	

一、 监理重点工作情况

专业	事项	本月重点工作情况	下月重点工作计划
进度	工程形象进度 	施工全部结束。	无
	设备交付进度	无	无

	设计交付进度	无	图纸完成
	质量体系运作情况	质量体系健全，运行良好	落实质量保证体系，并对运行情况进行检查
	施工图会审	无	无
	设计交底	无	无
	方案审查	已审查完毕	无
	技术交底	无	无
	设计变更	无	无
安全	安全培训情况	新进场员工已进行安全培训	无
	安全交底情况	督促施工单位对危险作业点进行班前交底	无
	安全措施落实情况	施工作业时安全措施均已落实到位	无
	安全文明施工情况	现场安全、文明措施良好	无
质量	主要工序质量	夹具安装，支架安装，组件安装，箱变基础均无重大施工质量问题	无
	主要原材料质量	扁铁、角铁材料严格把关。	无
	构（配）件质量	进场材料质量合格	无
	设备质量	及时进场报验	无

	质量验评情况	工序施工符合要求	无
	合同执行情况	按合同执行	无

二、安全文明施工情况

事故（起）			编制安全策	施工	安全分包情况			
人身重 伤	机械设 备	电网事 故	划文件（份）	人数	分包队 伍数量	分包队 伍人数	系统外 包队伍 数量	系统外 队伍人 数
无	无	无		4 人	/	/	/	/

三、施工重点工作情况

专业	本月重点工作情况	下月重点工作计划
进度管理	1、整改未完成的项	无
安全管理	督促施工单位报审《安全文明施工管理制度》，现场施工每周组织进行安全文明施工检查工作，要求对施工人员进行安全培训、考试，提高作业人员安全防范意识，落实安全文明施工措施。	无
质量管理	对重要施工工序进行检查。	无
技术管理	督促施工单位对施工人员进行技术交底，现场检查施工人员是否按照技术交底内容进行施工。	无

常州正衡电力工程监理有限公司

旭昊铜都电梯 5.8MW 屋顶分布式光伏发电项目监理部

2018 年 01 月 25 日