



正衡监理

编号: JL (XYWDH) -15

监 理 月 报

工程名称: 勃利县光伏分布式发电站扶贫项目

2019年06月第15期

项目监理部 (章):



总监理工程师: 刘七发

报告日期: 2019年06月30



扫描全能王 创建

监 理 月 报


工程名称: 勃利县光伏分布式发电站扶贫项目 月次 第14次 月报开始时间 2019年5月30日
结束日期 2019年6月30日 监理单位: 常州正衡电力工程监理有限公司

一、工程影像资料



序号	单位工程标准名称	施工项目名称	资料类型	资料数量	备注
1	勃利县光伏分布式发电站扶贫项目		影像	6张	

形象照片


陪业主检查现场



召开监理例会



扫描全能王 创建



一、 主要监理工作（质量、安全、进度、投资）

在监理过程中，认真执行监理规范的要求，严格按监理规划、监理细则进行操作，按照有关规范的要求对工程质量、安全、进度、等方面进行全面控制，并严格按监理程序进行。

为保证工程质量，督促施工单位及时上报工程资料，并对提交的工程资料进行了认真、严格审核；监理部定期召开监理工地例会，对上周工作进行总结，并安排下周工作，对出现的问题进行协调解决，如现场出现特殊问题立即召开专题会议，尽快解决，并将会议纪要整理打印发于各单位。平时通过检查、旁站、巡视、验收，杜绝出现失控现象。在实际操作过程中严格执行验收程序，原材料不经监理验收合格，严禁进场使用，对需复试的原材料严格执行见证取样制度，待复试合格后方可进场使用。上道工序尤其是隐蔽和关键工序验收不合格严禁进入下道工序施工，并且在砼施工过程中进行全程旁站监理，发现问题及时处理，并做好旁站记录。对工程中出现的质量问题认真对待，由各方共同商定处理方案，并督促其按处理方案进行整改，并再次验收合格后方可进行下道工序施工，确保质量符合要求。

本项目部在日常监理过程中特别重视安全方面的监理工作，汇同各方检查了现场的机械设备、临时用电、消防、场容场貌等项目，针对存在安全隐患的，立即发出监理通知单要求整改，在监理的督促下和各方配合下，本月安全文明生产状况良好，施工现场未发生任何人身伤亡和设备损坏事故。

进度方面督促帮助施工单位合理安排好人力、物力，积极的做好消缺工作。另外本监理部及时对现场情况（如质量、安全、进度等）进行总结，并编制监理周报、月报，较好地促进了工程项目的实施。



	工单位质量通病防治措施；监督施工项目部落实强制性条文的执行计划。	
技术管理	督促施工单位对施工人员进行技术交底，现场检查施工人员是否按照技术交底内容进行施工。	参与过程中重要（关键）环节的施工技术交底会，监督检查执行情况。
物资供应	协助建设单位做好建设物资进场工作，督促施工单位做好物资保管工作，要求施工单位安排人员对施工现场进行巡查，确保物资不遗失。	督促施工单位组件尽快到场

五、工程存在问题及建议总结

- 1、项目施工进度缓慢应立即增加人员，对现场进行整改消缺。
- 2、督促总包单位尽快维修逆变器，和更换现场破损组件。
- 3、资料未提交，要求总包单位尽快提交光伏区资料（材料、设备出场检验报告、合格证，材料送检，设备第三方检测报告等）及项目所需资料（监理通知单、强制性条文执行记录、项目划分表等）尽快提交监理单位进行审查。
- 4、安全督促施工单位对危险作业点进行班前交底。
- 5、现场光伏区组件严重破损导致发电量受损，你总包单位应立即更换以免影响正常发电。

六、下月工作计划

- 1、准备完成所有电站消缺整改工作，准备验收。

常州正衡电力工程监理有限公司
勃利县光伏分布式发电站扶贫项目

2019年6月30日



扫描全能王 创建