



工程联系单

工程名称: 泰顺兴农 30MWp 农林光互补光伏小康项目

编号: 001

致: 浙江宇丰水电集团有限公司 (建设单位)

自我司接贵司通知于 2018 年 03 月 13 日到达本项目履行监理合同, 至今本项目已经历 20 个多月, 并于 2019 年 09 月 28 日完成全部并网工作进入消缺整改待竣工阶段。目前, 现场施工人员已基本撤离, 部分整改工作方案和协调工作未定论, 且无明显落实整改进度的措施, 现场基本处于停滞阶段, 竣工验收遥遥无期。对此监理项目部向贵司申请暂时撤离, 待竣工验收时再进场配合。

监理项目部: (章)

负责人: 刘 斌

日期: 2019 年 11 月 20 日

建设单位意见:

同意监理工程师暂时离场, 待项目组织验收前要求入场配合。

建设单位: (章)

负责人: 吴 斌

日期: 2019 年 11 月 20 日