

编号: ZHJL-ZJTS-012

监 理 月 报

工程名称: 泰顺兴农 30MW 农林光互补光伏小康项目

2019 年 9 月 第 12 期

总监理工程师: 刘 长 发



泰顺兴农 30MW 农林光互补光伏小康项目

监理项目部 (章)

报告日期: 2019 年 9 月 30 日



由 扫描全能王 扫描创建

监 理 月 报

1 本月工程实施情况

1.1 材料供应:

支架进场: 无

组件进场: 5.7MW

箱变进场: 无

逆变器进场: 55 台

汇流箱进场: 9 台

1.2 施工情况

(1) 光伏场区

支架安装: 3.5MW

组件安装: 5MW

逆变器安装: 50 台

汇流箱安装: 15 台

(2) 35Kv 开关站

于 9 月 28 日 35Kv 投运, 土建部分消缺整改未完成。

(3) 35Kv 送电线路工程

于 9 月 28 日通电冲击, 35Kv 顺利投运 (10Kv 退出)。

2 本月监理工作情况

2.1 工程进度控制方面的工作情况

现场巡视检查施工进度和施工质量, 督促施工单位合理安排施工计划, 材料设备尽快进场, 加快施工进度。

2.2 工程质量控制方面的工作情况

现场巡视检查, 要求施工单位抓好施工质量, 必须按设计要求施工安装。

2.3 安全生产管理方面的工作情况

本月监理在施工现场巡视中, 对发现施工安全问题, 如下:

部分施工人员未佩戴安全帽。

现场进行安全教育, 并通知施工单位负责人要求整改。

2.4 工程计量与工程款支付方面的工作情况



施工单位为了申请工程款，提交业主的工程量清单签字确认。

2.5 合同其他事项的管理工作情况

无

3 工程存在问题及建议

部分施工人员不佩戴安全帽，随处吸烟，存在安全隐患，要对进入现场的人员做好安全教育，加强管理，防止安全事故发生。

4 下月监理工作重点


4.1 在工程管理方面的监理工作重点

下个月现场工作内容：巡视检查光伏区施工质量，督促完成整改工作。加强施工现场管理工作，控制好工程质量和安全，保证工程顺利进行。

4.2 在项目监理机构内部管理方面的工作重点

监理人员施工现场巡视检查，发现质量问题要求施工单位立即整改，控制好施工质量与安全。加强内外部协调与沟通，更好地完成本项目工程监理工作。

5 相关照片



支架安装




组件安装






逆变器安装




电缆沟检查



光伏线缆敷设



$3 \times 400\text{mm}^2$ 高压电缆敷设



基础钻孔



基础浇筑

