



正衡监理

编号: ZHJL-YB-002

监 理 月 报

工程名称: 卓达新型材料科技产业园25兆瓦屋顶分布式光伏
发电项目

2017年6月第2期

项目监理部

总监理工程师



报告日期: 2017年06月30日

监 理 月 报

工程名称：卓达新型材料科技产业园25兆瓦屋顶分布式光伏发电项目

2017年06月 第2次 月报

月报开始时间 2017年6月1日 结束日期 2017年6月30日

监理单位： 常州正衡电力工程监理有限公司

一、工程影像资料

序号	单位工程标准名称	施工项目名称	资料类型	资料数量	备注
1	卓达新型材料科技产业园 25兆瓦屋顶分布式光伏发电项目	卓达新型材料科技产业园 25兆瓦屋顶分布式光伏发电项目	影像	张	

二、监理重点工作情况

专业	施工资料	本月重点工作情况	下月重点工作计划
进度		东西厂区支架完成100%， 东西厂区组件安装100%， 东西厂区逆变器汇流箱安装100%， 东西厂区电缆桥架安装100%，	已完成全部并网。

 		东西厂区接地网焊接安装 100%， 东西厂区箱变安装完成 100%， 所有设备调试完成 100%， 箱变实验完成 100%并全部合格。	
--	--	---	--

	设备交付进度	完成	/
	设计交付进度	图纸未完成	/
	质量体系运作情况	质量体系健全，运行良好	落实质量保证体系，并对运行情况进行检查
	施工图会审	暂未会审	/
	设计交底	暂未交底	/
	方案审查	已完成	督促施工单位报审其他资料
	技术交底	已完成	完成交底
	设计变更	无	无
安全	安全培训情况	新进场员工已进行安全培训	督促施工单位对进场新员工进行安全教育
	安全交底情况	督促施工单位对危险作业点进行班前交底	继续督促施工单位进行班前交底
	安全措施落实情况	落实不彻底，已要求施工单位认真落实	监督施工单位认真落实安全措施
	安全文明施工情况	现场安全、文明措施良好	加强现场安全管理力度
质量	主要工序质量	支架组件安装、电缆桥架安装、电缆敷设、接地	监督施工单位施工，保证施工质量
	主要原材料质量	组件观感质量合格、支架外观检查合格、电缆外观质量合格、	对主要材料进行检查
	构（配）件质量	进场材料质量合格	把控好进场材料质量关
合同	设备质量	/	进行进场报验、开箱检查
	质量验评情况	工序施工符合要求	加强过程检查力度，加大工序

			报验抽查力度
投资	资金情况	/	/
	款项支付情况	/	/
	预算外签证	/	/
合同	合同签订情况	施工合同签订	/
	合同执行情况	按合同执行	做好合同执行工作

三、本月进度情况

卓达新型材料科技产业园25兆瓦屋顶分布式光伏发电项目 进度百分比			
序号	名称	总预算金额（元）	完工百分比
1			
2			
3			

四、安全文明施工情况

事故（起） 无			编制安全策	施工	安全分包情况			
人身重	机械设	电网事	划文件（份）	人数	分包队	分包队	系统外	系统外
伤	备	故			伍数量	伍人数	包队伍	队伍人
							数量	数
无	无	无	份	人	/	/	/	/

五、施工重点工作情况

专业	本月重点工作情况	下月重点工作计划
进度管理	督促施工单位优化人、机、料等资源配置，充分调动施工人员的积极性	已完成全部并网。
安全管理	督促施工单位报审《安全文明施工管理制度》，安委会要定期对现场进行安全检查；对施工人员进行安全培训、考试，提高作	

	业人员安全防范意识，落实安全文明施工措施。	
质量管理	组件到场进行开箱检查；单位工程重点部位施工进行旁站；督促施工单位质量通病防治措施；监督施工项目部落实强制性条文的执行计划。	
技术管理	督促施工单位对施工人员进行技术交底，现场检查施工人员是否按照技术交底内容进行施工。	
造价管理	对施工单位申请的工程款及时进行评审	
物资供应	协助建设单位做好建设物资进场工作，督促施工单位做好物资保管工作，要求施工单位安排人员对施工现场进行巡查，确保物资不遗失。	

常州正衡电力工程监理有限公司

卓达新型材料科技产业园 25 兆瓦屋顶分布式光伏发电项目

2017 年 6 月 30 日