

施工现场未发生重大质量安全事故

5 考核记录表

监理工作质量过程检查(竣工验收)考核记录表

项目名称	时集油站35kV线路工程	区域	中部
监理单位	常州正泰监理有限公司	考核日期	2019.10.25
考核内容			
序号	考核项	考核评分值	项目扣分原因及建议
1	监理机构组成	5	1. 施工资料复核不及时. 2. 材料进场验收, 部分不及时. 3. 过程检查有时延后
2	监理机构工作能力	10	
3	施工资料审批复核控制	13	
4	监理资料质量控制	15	
5	原材料、构配件、产品设备等进场验收	14	
6	隐蔽工程验收	15	
7	安全管理	15	
8	过程检查	9	
9	并列验收		
10	初步验收		
11	竣工验收		评分值: 96分

监理单位:

监理工程师:

监理项目章:

日期: 2019.10.25

项目经理:

项目部(章):

日期: 2019.10.25

审核意见

区域公司

意见:

得分: 96分

区域质量安全负责人:

日期: 2019.10.28

技术质量部

意见:

技术质量部:

日期: 2019.10.28