



正衡监理

编号: JXM15-NJBT-12

监 理 月 报

工程名称: 南京拜腾汽车一期 15MW 分布式项目

2020 年 07 月

项目监理部 (章):

总监理工程师: 徐耀生



报告日期: 2020 年 7 月 25 日


监 理 月 报


工程名称: 南京拜腾汽车一期 15MW 分布式项目 月次 第 12 次

月报开始时间 2020 年 06 月 25 日 结束日期 2020 年 07 月 25 日

监理单位: 常州正衡电力工程监理有限公司

一、工程影像资料

序号	单位工程标准名称	施工项目名称		资料类型	资料数量	备注
1	南京拜腾汽车一期 15MW 分布式项目	  	  	照片	12	进度、质量、安全



二、监理重点工作情况

专业	事项	本月重点工作情况	下月重点工作计划
	设备交付进度	工程内所有设备、构配件、材料均已到齐，工程已进入消缺阶段	/
	质量体系运作情况	质量体系健全，运行良好落实质量保证体系，并对运行情况进行检查	/
	施工图会审	无	无
	方案审查	/	/
	技术交底	无	/
	设计变更	无	/
安全	安全培训情况	新进场员工已进行安全培训	/
	安全交底情况	对焊装车间设备安装临时用电、工器具等安全文明施工进行监督检查。	对消缺等安全文明施工进行监督检查。

	安全措施落实情况	认真做好巡视检查，发现问题及时整改。	认真做好巡视检查，发现问题及时整改。
	安全文明施工情况	巡视检查施工人员安全防护穿戴情况，安全帽、劳保鞋、反光马甲佩戴齐全。无裸露裤腿、手臂现象。	继续加强现场安全管理力度
质量	主要工序质量	本月底将组织施工单位、建设单位对本项目执行监理初检工作	/
	主要原材料质量	/	/
	构(配)件质量	钢结构油漆粉刷收尾工作	对钢结构油漆厚度进行检查
	设备质量	基本符合要求	对设备进行检查
	质量验评情况	工序施工符合要求，加强过程检查力度，加大工序报验抽查力度	加强过程检查力度，加大工序报验抽查力度

三、本月进度情况

- 1、站内二次通信后台监控系统已基本建立，除个别逆变器通信异常其他设备二次数据已全部汇集到后台；
- 2、屋顶发电区域所有工序完毕，遗留质量问题已基本消缺完毕；
- 3、车棚钢结构完成初检工作，施工方已完成初检消缺工作；

四、下月进度计划

- 1、参加、组织工程初检竣工验收。
- 2、整理归档工程资料；

五、安全文明施工情况

事故（起）			编制安全 策划文件 （份）	施工 人数	安全分包情况			
人身 重伤	机械设 备	电网 事故			分包队 伍数量	分包队 伍人数	系统外包 队伍数量	系统外队 伍人数
无	无	无		16 人	/	/	/	/

六、施工重点工作情况

专业	本月重点工作情况	下月重点工作计划
进度管理	督促施工单位优化人、机、料等资源配置，充分调动施工人员的积极性	/
安全管理	对施工人员进行安全培训、考试，提高作业人员安全防范意识，落实安全文明施工措施。审查施工项目部<<安全文明措施>>及施工项目部施工安全管理人员、特殊工种、特殊作业人员资格证明文件，实施安全监理，发现问题及时提出整改要求并限期改正。	监督施工项目部施工安全管理人员、特殊工种、特殊作业人员资格证明文件，实施安全监理，发现问题及时提出整改要求并限期改正。
质量管理	督促施工单位质量通病防治措施；监督施工项目部落实强制性条文的执行计划。	/
技术管理	/	/
造价管理	/	/
物资供应	/	/

常州正衡电力工程监理有限公司
南京拜腾汽车一期 15MW 分布式项目

2020 年 07 月 25 日