

常州正衡电力工程监理有限公司

监理服务&廉政建设调查表

工程名称：肇源县通威 100MW 渔光一体光伏发电项目		建设单位：肇源通威新能源科技有限公司					
监理单位：唐树德、张栋、何洁		承包单位：江苏华源建设工程有限公司、四川省送变电建设有限责任公司、四川浩能新能源有限公司					
建设单位调查部分							
序号	评价项目	很满意	满意	一般	不满意	很不满意	备注
1	监理人员的廉洁守法	✓					
2	监理人员的服务态度	✓					
3	监理工作主动性	✓					
4	监理工作责任心	✓					
5	工作中的专业技术水平	✓					
6	出勤准时性	✓					
7	监理报告的质量和及时性	✓					
8	对监理服务质量综合评价	✓					
建设单位意见与要求	 建设单位：（章） 负责人：张中村 日期：2022.06.30						
承包单位调查部分							
序号	调查内容	调查结果			备注		

号			
1	有无玩忽职守，对工作不负责任造成工程质量降低或损害行为。	无	
2	是否有参与工程分包、劳务分包、材料物资采购、利用工作方便为自己或亲朋好友谋取私利行为。	无	
3	是否有向施工单位“吃、拿、卡、要”的行为。	无	
4	是否有向施工单位介绍材料、机械设备供应商并从中谋取利益的行为。	无	
5	是否接受施工单位现金、有价证券和贵重物品或在施工单位报销任何由个人支付的费用。	无	
6	是否有不及时签认资料或利用应履行的审核职权，来刁难施工单位，以谋取私利。	无	
7	是否对施工单位工作人员耍态度，在监理工作中出现有意刁难行为。	无	
 承包单位：（章） 负责人：曾江 日期：2022.06.30			
监理单位回复： 监理单位：（章） 负责人： 日期：			
填表说明： 1、建设单位调查部分由建设单位项目负责人填写，对应评价项目在满意度一栏“√”选，对不满意项目或本表未列举到的项目可在“意见和要求”一栏详加描述。 2、承包单位调查部分由承包单位项目负责人填写，调查结果栏内，有问题及事实填“是”并在备注栏写清事件大概情况和发生时间，没问题填“否”；如有本表未列举到的违规现象，承包单位可在签字盖章栏详加描述。 3、“正衡监理”将在收到意见的一周内进行回复。 4、本表由监理项目部每月 25 日前交建设单位、承包单位填写并盖章完成后提交公司管理部。			

感谢各参建单位对“正衡监理”服务&廉政建设工作的支持，您的支持是我们成长的最大

动力，如您在与我们合作过程中发现我方监理人员有任何违规、违纪行为，可通过以下联系

方式向我们反映。 电话：0519-81180829

邮箱：yh.lin@skysolargroup.cn