

编号：JSXDF-JLYB-01

监 理 月 报

工程名称：江苏新东方人造板有限公司 1.47MW 分布式光伏项目

第 001 期

总监理工程师：王立本

长亨汽车饰件（合肥）有限公司一期分布式光伏发电项目

江苏新东方人造板有限公司
监理项目部（章）

报告日期：2022 年 7 月 29 日

监 理 月 报

一、工程形象进度

1、主要材料、设备进场情况

- 1) 支架、夹具到货 1.47MW, 累计到货 100%。
- 2) 540Wp 组件到货 3236 块, 累计到货 100%。
- 3) 检修通道到货 1.47MW, 累计到货 100%。

2、本月施工完成情况

人员情况: 管理人员 1 人, 施工人员 15 人。

施工设备: 吊车 1 台、手电钻 1 台、电动扳手 8 台。

- 1) 本月完成支架定位放线工作, 累计完成 100%。
- 2) 本月支架安装完成 1.47MW, 累计完成 100%。
- 3) 本月组件安装完成 1100 块, 累计完成 30%。

二、主要监理工作情况

1、工程进度控制方面的工作情况

本月工程施工进度前期进度较慢, 后期增加现场施工人员追赶进度, 现施工进度正常, 下月需稍微加快施工的进度, 确保工程总进度目标的早日实现。

2、工程质量控制方面的工作情况

本月施工质量情况较好, 无明显安全质量问题。

3、安全生产管理方面的工作情况

本月施工安全情况较好, 但也存在着个别施工人员不戴安全帽、不按安全规定上下爬梯的情况。现场施工垃圾清理不及时。针对这些问题, 监理项目部已签发了整改通知单, 要求施工单位立即进行整改, 加强现场的安全交底工作, 消除一切安全隐患, 确保施工人员的安全, 并对现场安全管理人员提出了警告。整改完成后经复查, 符合要求。

监理项目部采取巡视、平行检验、旁站等多种方式, 加强了过程控制, 发现问题, 立即处理并及时复查整改情况, 直到符合要求为止。

4、工程计量与工程款支付方面的工作情况

暂无。

5、合同及其他方面的管理工作情况

1) 继续协调好参建单位间的关系, 及时解决工程建设过程中存在的问题。

2) 对业主所提的要求, 及时传达到施工单位。

三、工程存在问题及建议

1、施工单位要尽快把开工报审等前期报审资料和已进场材料、设备资料向监理项目部报审和报验, 严禁不合格材料进场使用。

2、其他未进场的施工材料、设备, 我单位已经要求相关单位下月要加快材料、设备的进场进度, 采取相应措施、积极协调, 确保材料、设备尽快进场。

3、施工单位要进一步加强施工现场的安全管理力度, 消除一切安全隐患。

4、施工单位要加强施工质量的管理, 加强三级自检和向监理方报验工作, 确保工程按规范、图纸和工程建设的有关要求施工。

四、下月监理工作安排


1、在工程管理方面的工作安排

加强现场的巡视检查力度, 在工程进度、质量、安全和协调等方面加大管理力度, 把控好进场材料和施工的质量关, 把控好人员、设备的安全关, 发现问题及时处理, 抓好施工安全、质量、进度等方面的管理工作, 加强协调与沟通, 确保各项工作安全、保质保量的按期完成。

2、在项目监理机构内部管理方面的工作安排

学习专业知识, 加强对图纸和规范的了解, 加强内部管理, 做好资料的审核和整理工作, 圆满完成本工程的监理任务。

五、相关影像资料




现场支架安装



支架安装验收



进场材料检验




支架安装验收



组件到货检



组件搬运旁站




组件吊装旁站




组件搬运监督



组件安装检查



组件安装



现场进行监理安全交底



主持召开监理例会