



编号: ZHJL-YB-2022-12-30

监 理 月 报

工程名称: 海丰通威 120MWp 渔光产业园光伏发电项目

2022 年 12 月 第 4 期



监理项目部 (章)

总监理工程师: 王立杰

报 告 日 期: 2022 年 12 月 30 日

监 理 月 报

工程名称：海丰通威 120MWp 渔光产业园光伏发电项目

月 次 第 4 次

月报开始时间： 2022 年 12 月 01 日

结束日期： 2022 年 12 月 30 日

监理单位： 常州正衡电力工程监理有限公司

一、监理工作重点

建设单位：海丰通威渔光科技有限公司			
监理单位：常州正衡电力工程监理有限公司			
施工单位：浙江阳明电力建设有限公司			
专业	事 项	本 月 重 点 工 作 情 况	下 月 重 点 工 作 计 划
协调	组织、参加工作	1. 主持召开1次监理例会； 2. 下发监理工作联系单5份，消缺整改单1份； 3. 编写监理周报4份、监理月报1份； 4. 审批施工单位报验的分部分项检验批资料85份； 5. 组织参加光伏区B地块竣工预验收。	
进度	材料/设备交付进度	光伏区 B 地块 4.2372 兆瓦全额并网发电。	
	设计交付进度	100%	
	质量体系运作情况	质量体系健全，运行良好，落实质量保证体系，并对运行情况进行检查。	
	技术交底	已进行	
	方案审查	/	
	设备交付进度	/	
	施工图会审	/	
	设计交底	/	
	设计变更	/	
安全	安全交底情况	水面作业必须穿着救生衣，正确佩戴安全帽。	
	安全措施落实情况	每天召开早班会，对施工人员进行安全交底。	
	安全文明施工情况	施工人员安全帽、劳保鞋、救生衣配备齐全。	

	安全交底情况	已进行	
质量	主要工序质量	光伏区防雷接地环网电阻值符合设计要求。	
	主要原材料质量	无原材料进场	
	构（配）件质量	/	
	设备质量	/	
	质量验评情况	1#2#3#逆变器交流电缆绝缘阻抗测试合格， 光伏区防雷接地环网电阻测试合格。	
投资	资金情况	正常拨付	
	款项支付情况	/	
合同	合同签订情况	已签订	
	合同执行情况	正常	

二、安全文明施工情况

事故（起）			编制安全策划 文件（份）	施工人数	施工班组数量
人身 重伤	机械 设备	电网 事故			
无	无	无	无	20 名	1

三、施工重点工作情况

专业	本月重点工作情况	下月重点工作计划
进度管理	督促施工单位优化人、机、料等资源配置，充分调动施工人员的积极性。	/
安全管理	对施工人员进行安全培训、提高作业人员安全防范意识，落实安全文明施工措施。审查特殊作业人员资质文件，实施安全监理，发现问题及时提出整改要求并限期改正。	/
质量管理	督促施工单位提交质量通病防治措施；监督施工项目部落实强制性条文的执行计划。	/
技术管理	参与过程中重要（关键）环节的施工技术交底会，监督检查执行情况。	/
造价管理	及时拨付施工进度款。	/
物资供应	所有材料、设备全部到场。	/

四、附图

文字描述	光伏区 B 地块 4.2372 兆瓦全额并网发电	防雷接地电阻测试
照片		
文字描述	驱鸟器安装完成	光伏区 B 地块竣工预验收
照片		
文字描述	光伏区 B 地块竣工预验收	光伏区 B 地块围栏施工完成
照片		