



监 理 月 报

工程名称：京能苏州帝摩斯 1.8MW 分布式光伏发电项目

第 01 期

(2022 年 7 月 21 日---2022 年 8 月 31 日)

提交部门：监理项目部

编 制：蔡扣林

签 发：修智明

报告日期：2022.8.31

监 理 月 报

工程名称：京能苏州帝摩斯 1.8MW 分布式光伏发电项目

月次 第 1 次

月报开始时间 2022 年 7 月 21 日 结束日期 2022 年 8 月 31 日

监理单位：常州正衡电力工程监理有限公司


一、工程影像资料

序号	单位工程标准名称	施工项目名称	资料类型	资料数量	备注
1	京能苏州帝摩斯 1.8MW 分布式 光伏发电项目		影像	8 张	

一、 监理重点工作情况

专业	 京能源苏州帝摩斯 ● 1.8MW分布式光伏发电项目 施工区域：屋面 施工内容：浇筑混凝土梁子 拍摄时间：2022.07.21 16:34 地点：吴江吴江区·仁牛港 监理单位：常州正衡电力工程监理有限公司 今日水印相机 真实时间	本月重点工作情况	下月重点工作计划
-----------	---	-----------------	-----------------

度	 京能源深苏州帝摩斯 1.8MW分布式光伏发电项目 施工区域: 屋面 施工内容: 清理模具 拍摄时间: 2022.07.26 17:00 地点: 吴江区·仁牛湾 监理单位: 常州正衡电力工程监理有限公司 今日水印 一相机一 真实时间  京能源深苏州帝摩斯 1.8MW分布式光伏发电项目 施工区域: 屋面 施工内容: 分散材料 拍摄时间: 2022.08.12 07:07 地点: 吴江区·仁牛湾 监理单位: 常州正衡电力工程监理有限公司 今日水印 一相机一 真实时间	1、组织材料进 2、要求施工单位做好防疫及安全措施. 3、要求施工单位增加施工人员设备,确保施工进度。 4、要求施工单位尽快组织后续材料进场。	尽快屋面支架安装
---	--	---	-----------------





	设备交付进度		
	设计交付进度		
	质量体系运作情况	质量体系健全， 运行良好	落实质量保证 体系，并对运行 情况进行检查
	施工图会审	已会审	
	设计交底	已进行	
	方案审查		督促施工单位 按方案执行
	技术交底	完成	
	设计变更	无	
安全	安全培训情况	新进场员工已 进行安全培训	督促施工单位 对进场新员工 进行安全教育
	安全交底情况	督促施工单位 对危险作业点 进行班前交底	继续督促施工 单位进行班前 交底
	安全措施落实情况	落实不彻底，已 要求施工单位 认真落实	监督施工单位 认真落实安全 措施
	安全文明施工情况	现场安全、文明 措施良好	加强现场安全 管理力度
质量	主要工序质量		
	主要原材料质量	钢板外观检查 合格	对主要材料进 行检查
	构（配）件质量	进场材料质量 合格	把控好进场材 料质量关
	设备质量	外观检查合格	
	质量验评情况	工序施工基本	加强过程检查

		符合要求	力度，加大工序 报验抽查力度
投资	资金情况	/	/
	款项支付情况	/	/
	预算外签证	无	/
合同	合同签订情况	施工合同签订	/
	合同执行情况	按合同执行	做好合同执行 工作

二、 本月进度情况

序号	任务名称	计划开始时间	计划结束时间	施工开始日期	施工结束日期	本月实际完成 (完成量/总量)	累计完成(完成量/总量)	备注
1	基础墩子						100%	
2	支架安装						40%	
3	逆变器安装						90%	
4	并网柜安装						100%	
5	支架安装						45%	
6								
7								
8								
9								

三、 下月进度计划

序号	任务名称	计划开始时间	计划结束时间	下月计划完成量	备注
1					
2					

3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					

四、 安全文明施工情况

事故（起）			编制安全策	施工	安全分包情况			
人身重 伤	机械设 备	电网事 故	划文件(份)	人数	分包队 伍数量	分包队 伍人数	系统外 包队伍 数量	系统外 队伍人 数
无	无	无		17 人	/	/	/	/

五、 施工重点工作情况

专业	本月重点工作情况	下月重点工作计划
进度管理	督促施工单位材料进场	要求施工单位合理安排施工进度计划，及时调整人力、物力
安全管理	督促施工单位报审《安全文明施工管理制度》，安委会要定期对现场进行安全检查； 对施工人员进行安全培训、考试，提高作业人员安全防范意识，落实安全文明施工措施。	审查施工项目部<<安全文明措施>>及施工项目部施工安全管理人员、特殊工种、特殊作业人员资格证明文件，实施安全监理，发现问题及时提出整改要求并限期改正。
质量管理	轨道到场进行检查；吊装施工进行旁站； 督促施工单位质量通病防治措施；监督施工项目部落实强制性条文的执行计划。	督促施工单位按照施工工艺和设计要求进行施工
技术管理	督促施工单位对施工人员进行技术交底，	参与过程中重要（关键）环节的施工技术交底会，

	现场检查施工人员是否按照技术交底内容进行施工。	监督检查执行情况。
造价管理	对施工单位申请的工程款及时进行评审	对工程量实施计量，及时审核施工项目部报送的工程量清单、进度款支付申请
物资供应	协助建设单位做好建设物资进场工作，督促施工单位做好物资保管工作，要求施工单位安排人员对施工现场进行巡查，确保物资不遗失。	督促施工单位按照日期的要求，安排人员进行施工。

常州正衡电力工程监理有限公司
京能苏州帝摩斯 1.8MW 分布式光伏发电项目
2022 年 8 月 31 日