

绍兴华茂化纤有限公司 4.8MW/10.4MWh 电 化学储能电站项目

监理月报

2025.5.1 日-2025.6.30 2025 年第 4 期

总监理工程师：秦帮学



绍兴华茂化纤有限公司 4.8MW/10.4MWh 电化学储能电站项目监理部

绍兴华茂化纤有限公司 4.8MW/10.4MWh 电化学储能电站项目月报

建设单位： 北京京能数字科技有限公司	填报周期： 2025.5.31-2025.6.30 日
项目总体建设进度汇总： 一、土建及施工情况： 1、电气设备基础浇筑完成 100%。 2、围墙施工完成 100%。 3、围墙大门安装完成 100%。 4、储能场区照明安装完成 100%。 5、围墙外墙真石漆喷涂完成 100%。 6、围墙内墙涂料涂刷完成 50%。 7、储能场区地面硬化完成 100%。 二、电气设备安装施工： 1、槽钢切割制作安装完成 100%。 2、电缆沟内电缆支架焊接 100% 3、配电室二楼开关室二次设备基础模板支设及加固 100% 4、配电室二楼开关室二次设备基础预埋件安装及浇筑 100% 5、电缆支架焊点一次防腐处理 100% 6、配电室二楼开关室一次设备基础模板拆除及抹灰 100% 7、电缆沟内电缆支架焊接 100%。 8、配电室二楼开关室一、二次设备基础槽钢焊接 100% 9、配电室二楼开关室一、二次设备基础槽钢焊接点一次防腐处理 100% 10、配电室二楼开关室一、二次设备基础槽钢焊接点二次防腐处理 100% 11、电缆支架焊点二次防腐处理 100% 12、配电室二楼开关室二次设备基础模板拆除及抹灰 100% 13、配电室二楼开关室一、二次设备基础压顶抹灰 100% 14、配电室 10kV 开关室北墙右侧角楼板电缆通道开孔完成 100%。 15、一楼 10kV 开关柜下电缆通道楼板开孔完成 100%。 16、升压变流舱内电缆桥架支撑基础制作及焊接 100% 17、升压变流舱内电缆桥架支撑基础安装 100% 18、升压变流舱内电缆桥架支撑基础一次防腐处理 100% 19、配电室内电缆通道固定件安装固定 100% 20、10KV 储能进线柜安装完成并完成相关实验。 21、电气设备安装完成 100%。 22、电气设备接线完成 100%。 23、电气设备电缆防火封堵及防火涂料涂刷完成 100% 24、储能监控系统安装完成 100%。 25、储能消防系统安装完成 95%。 26、储能通讯系统安装完成 100%。 27、储能电气设备单体调试完成 98%。 三、电气设备到场情况： 所有电气设备均已到场、安装完毕。	

四、项目安全施工管理。

现场施工安全管控措施基本管控实施到位，安全管理受控。

五、下月施工计划：

- 1、完成储能系统联调联试。
- 2、完成储能电站验收工作。
- 3、完成储能电站消缺任务。
- 4、完成储能系统并网。
- 5、完成储能系统试运行。

工程现场照片：（含文字描述）

文字描述	应电王要求，交直流柜移位	交直流柜电缆更换
照片	 照片信息：绍兴华通化纤有限公司 4.5MW/10.4MWh储能电站项目 施工区域：施工现场 施工内容：交直流柜位置调整 拍摄时间：2025.06.09 天气：多云 23℃ 建设单位：绍兴华通化纤有限公司 监理单位：北京中能电力工程技术有限公司 施工单位：许继电气股份有限公司	 照片信息：绍兴华通化纤有限公司 4.5MW/10.4MWh储能电站项目 施工区域：施工现场 施工内容：储能柜内动力电缆更换 拍摄时间：2025.06.14 天气：晴 25℃ 建设单位：绍兴华通化纤有限公司 监理单位：北京中能电力工程技术有限公司 施工单位：许继电气股份有限公司
文字描述	京能领导到巡查检查指导工作	储能 PCS 耐压试验

照片	 绍兴华茂化纤有限公司 4.8MW/10.4MWh电化学储能电站项目 施工内容: 储能柜室设备接地电阻测试 拍摄时间: 2025.06.11 天气: 晴 20°C 地点: 绍兴县-绍兴柯桥华茂化纤 建设单位: 北京京能数字科技有限公司 监理单位: 常州正泰电力工程监理有限公司 施工单位: 许继电气股份有限公司 今日水印相机 相机ID: 261303	 绍兴华茂化纤有限公司 4.8MW/10.4MWh电化学储能电站项目 施工内容: 储能柜室设备接地电阻测试 拍摄时间: 2025.06.11 天气: 晴 20°C 地点: 绍兴县-绍兴柯桥华茂化纤 建设单位: 北京京能数字科技有限公司 监理单位: 常州正泰电力工程监理有限公司 施工单位: 许继电气股份有限公司 今日水印相机 相机ID: 261303
文字描述	储能接入柜耐压试验	储能 10KV 开关柜耐压试验
照片	 绍兴华茂化纤有限公司 4.8MW/10.4MWh电化学储能电站项目 施工内容: 储能柜室设备接地电阻测试 拍摄时间: 2025.06.14 天气: 多云 26°C 地点: 绍兴县-绍兴柯桥华茂化纤 建设单位: 北京京能数字科技有限公司 监理单位: 常州正泰电力工程监理有限公司 施工单位: 许继电气股份有限公司 今日水印相机 相机ID: 261303	 绍兴华茂化纤有限公司 4.8MW/10.4MWh电化学储能电站项目 施工内容: 储能柜室设备接地电阻测试 拍摄时间: 2025.06.15 天气: 晴 24°C 地点: 绍兴县-绍兴柯桥华茂化纤 建设单位: 北京京能数字科技有限公司 监理单位: 常州正泰电力工程监理有限公司 施工单位: 许继电气股份有限公司 今日水印相机 相机ID: 261303
文字描述	储能一次配电柜单体调试	储能通讯系统调试
照片	 绍兴华茂化纤有限公司 4.8MW/10.4MWh电化学储能电站项目 施工内容: 储能柜室设备接地电阻测试 拍摄时间: 2025.06.17 天气: 晴 31°C 地点: 绍兴县-绍兴柯桥华茂化纤 建设单位: 北京京能数字科技有限公司 监理单位: 常州正泰电力工程监理有限公司 施工单位: 许继电气股份有限公司 今日水印相机 相机ID: 261303	 绍兴华茂化纤有限公司 4.8MW/10.4MWh电化学储能电站项目 施工内容: 储能柜室设备接地电阻测试 拍摄时间: 2025.06.21 天气: 晴 34°C 地点: 绍兴县-绍兴柯桥华茂化纤 建设单位: 北京京能数字科技有限公司 监理单位: 常州正泰电力工程监理有限公司 施工单位: 许继电气股份有限公司 今日水印相机 相机ID: 261303
文字描述	储能电气设备电缆防火涂料涂刷	储能电气设备电缆放回封堵

照片	  绍兴华茂化纤有限公司 4.8MW/10.4MWh电化学储能电站项目 施工内容: 储能电站区地面硬化施工。 拍摄时间: 2025.06.21 天气: 晴天 地点: 绍兴市-越城区-绍兴华茂化纤有限公司 建设单位: 北京中能数字科技有限公司 监理单位: 常州正泰电力工程监理有限公司 施工单位: 许继电气股份有限公司 今日水印相机 水印: 183.D0NY6X9Y318
文字描述	储能场区地面硬化施工
照片	  绍兴华茂化纤有限公司 4.8MW/10.4MWh电化学储能电站项目 施工内容: 储能电站区地面硬化施工。 拍摄时间: 2025.06.25 天气: 多云 27°C 地点: 绍兴市-越城区-绍兴华茂化纤有限公司 建设单位: 北京中能数字科技有限公司 监理单位: 常州正泰电力工程监理有限公司 施工单位: 许继电气股份有限公司 今日水印相机 水印: 183.D0NY6X9Y318
  绍兴华茂化纤有限公司 4.8MW/10.4MWh电化学储能电站项目 施工内容: 储能电站区地面硬化施工。 拍摄时间: 2025.06.27 天气: 多云 温度 35°C 地点: 绍兴市-越城区-绍兴华茂化纤有限公司 建设单位: 北京中能数字科技有限公司 监理单位: 常州正泰电力工程监理有限公司 施工单位: 许继电气股份有限公司 今日水印相机 水印: 183.D0NY6X9Y318	储能围墙外墙真石漆喷涂
  绍兴华茂化纤有限公司 4.8MW/10.4MWh电化学储能电站项目 施工内容: 储能电站区地面硬化施工。 拍摄时间: 2025.06.25 天气: 多云 27°C 地点: 绍兴市-越城区-绍兴华茂化纤有限公司 建设单位: 北京中能数字科技有限公司 监理单位: 常州正泰电力工程监理有限公司 施工单位: 许继电气股份有限公司 今日水印相机 水印: 183.D0NY6X9Y318	