

新沂项目 2024 年上半年工作总结

一、工作安排

- 1、1月31日工程因春节放假暂停施工
- 2、3月1日开始审查项目复工资料和现场复工准备情况，对施工人员进行三级安全教育和技术交底，持续几天至满足开工要求
- 3、3.06 迎接安徽生态公司领导现场检查、指导工作
- 4、3.08 签署项目复工令，同意项目复工
- 5、3.11 开始到现场对并网农户进行核查地址及信息核对，并检查现场情况，且持续进行中
- 6、4.11 编制项目施工安全风险辨识及反事故措施
- 7、4.12 制定触电急救安全知识培训卡
- 8、4.19 组织项目管理人员和施工人员安全专项培训并考试
- 9、4.30 组织新沂项目安全生产和工程质量专项监管检查并填写清单
- 10、5.30 参加安徽生态公司组织的 2024 年度安全生产活动月部署大会
- 11、6.03 组织项目开展 2024 年安全生产活动月动员启动大会
- 12、6.16 组织在农户村里开展安全宣传咨询日活动，解答百姓疑问
- 13、6.24 组织总包项目部对 2024 年度安全生产活动月工作进行总结，并吸取经验教训，提高技能

二、现场演练

- 1、4.27 组织防高坠演练和防触电演练（实战）
- 2、6.03 组织消防应急演练（实战）

3、6.14 组织防高温中暑演练（实战）

4、6.22 组织防台防汛应急演练（桌演）

三、 安全学习

1、3.20 安全学习《关于浙江公司金华远征电站火灾事故的通报》和“《吸取浙江公司”3.11“火灾事故教训》《新能源场站专项隐患排查》文件。

参会人员：师慧君 朱健康 李宁 巩丰 刘伟 许峰 程叶 罗传志 张少杰

2、4.12 安全学习《关于吸取福建公司分布式光伏项目人身伤亡事故的通知》

《防止电力生产事故的二十五点重点要求》

《防止电力建设工程施工安全事故三十项重点要求》

《关于进一步加强高处坠落和触电事故防范工作的通知》

2024 第 3 期安全事故快报《东北公司亿合风电厂发生一起触电事故》

2024 第 4 期安全事故快报《关于浙江金华公司远征电站火灾事故的通报》

参会人员：朱健康 张望 张晖 罗传志 刘伟 巩丰 方成东 苏远 张少杰

3、5.06 安全生产专题会议，学习《关于进一步加强高处坠落和触电事故防范工作的通知》2024 第 4 期安全事故快报《关于浙江金华公司远征电站火灾事故的通报》，并举一反三，抑制安全事故的发生

参会人员：张望 张晖 朱健康 李宁 许峰 巩丰 王杰 匡笑达 罗传志
徐硕 陆闯启

4、5.08 组织学习安徽生态公司下发的《关于进一步做好防汛救灾工作的紧急通

知》

参会人员：张望 张晖 朱健康 李宁 罗传志 许峰 巩丰 王杰 徐硕

5、5.15 组织学习上海电力下发的《关于开展 2024 年度电力建设事故安全及质量专项监管的通知》，举一反三，坚决保证项目安全运行和施工安全，质量符合要求

参会人员：张望 张晖 朱健康 李宁 罗传志 巩丰 许峰 徐硕

6、5.21 组织学习国家能源局下发的《光伏发电建设工程质量监督检查大纲》《电力建设工程施工安全管理导则》《关于东北公司英东风电厂“4.25”风机火灾事件的通报》《关于进一步做好自然灾害预防及防暑降温工作的通知》《防止电力生产事故的二十五项重点要求》

参会人员：张望 张晖 李宁 罗传志 许峰 徐硕

7、6.14 组织学习《关于安徽生态进一步加强防暑降温的工作通知》，要求总包单位配备防暑降温药品并发放

参会人员：张望 张晖 朱健康 李宁 罗传志 巩丰 许峰

8、6.21 组织学习《关于安徽生态进一步加强安全风险分级管控和隐患排查治理工作的通知》

9、6.26 组织学习《黄河公司积极应对 12.18 甘肃积石山 6.2 级地震》《习近平关于安全生产重要论述汇编》《安徽生态关于进一步做好极端天气应对及防台防汛通知》《国家能源局关于 2024 年 5 月全国电力安全生产

情况的通报》

参会人员：张望 张晖 朱健康 李宁 罗传志 巩丰 许峰

四、现场检查

1、 3.01 开始对项目现场进行复工检查

检查记录:

- (1) 在项目部对复工资料进行审查，至符合要求
- (2) 仓库灭火器配置正常，压力达标
- (3) 材料设备整齐有序，标识分明
- (4) 配电箱接线符合要求，箱体完好
- (5) 仓库卫生状况较好
- (6) 仓库材料配备足量，满足施工需要

2、 3.23 项目现场消防隐患排查

检查记录:

项目电站无消防隐患

3、 4.12 现场安全检查

检查记录:

- (1) 接地扁铁未涂刷黄绿漆.
- (2) 逆变器进线软管最低处未设置泄水孔
- (3) 安全标识牌有破损
- (4) 部分螺栓和支架有生锈现象

总包已全数整改

4、 4.13 组织项目电气安全工器具和个人防护用品专项检查

(重新购置符合要求的工器具和防护用品, 并登记台账)

5、 4.16 新沂项目消防隐患排查

检查记录:

(1) 吴雪雷户电站在已工作太阳能组件下堆砌杂物, 存在消防隐患

(总包已整理干净新沂吴雪雷户太阳能组件下堆砌的杂物, 并进行了安全宣讲, 户主已明白消防安全的重要性。)

6、 6.02 组织开展项目安全大检查

检查记录:

(1) (房德猛户) 电站下方堆放杂物等易燃物

(2) (房德猛户) 电表箱进线电缆固定支架松动

(3) (吕小瑶户) 电表箱箱门未锁紧

(4) (吕小瑶户) 逆变器下进线电缆防火封堵不严实

总包已按照要求整改

7、 6.20 组织开展安全检查

检查记录:

(1) (王宝军户) 电表箱里孔洞未封堵严实

(2) (王宝军户) 逆变器下方直流线管防火泥脱落

(3) (何培明户) 接地扁铁搭接不规范, 未三面满焊

(4) (何培明户) 组件下方悬挂的安全警示牌脱落

总包已按照要求进行整改结束