


JXM18

工程施工强制性条文执行检查表

编号: JL-003-02

工程名称		焦作市马村区 50MW 农光互补光伏发电项目	
单位（子单位）工程名称		主控楼	分部（子分部）工程名称 建筑装饰装修（楼面）
施工单位		宜兴市铜峰建筑安装工程有限公司	项目经理 杨汉中
序号	强制性条文规定	执行情况	相关资料
《建筑地面工程施工质量验收规范》GB50209-2010 《住宅装饰装修工程施工规范》GB50327-2001			
1	3.0.3 建筑地面工程采用的材料应按设计要求和本规范的规定选用，并应符合国家标准的规定；进场材料应有中文质量合格证明文件、规格、型号及性能检测报告，对重要材料应有复验报告。	符合设计要求	合格证及检验报告编号：辽J-01-001 TK2010-8033 TK2010-8032
3	4.1.1 施工单位必须制定施工防火安全制度，施工人员必须严格遵守。	建立了安全防火制度	制度规范
4	4.3.6 严禁在施工现场吸烟。	施工现场有禁止吸烟标志	查照片
项目总工：		总监理工程师（副总监理工程师）：	
 2016 年 11 月 21 日		 2016 年 11 月 21 日	