



表 6.1.2 变电站设备接地强制性条文执行记录表

工程名称	安徽怀宁方家湖 20MWP 渔光一体光伏发电项目		
单位(子单位) 工程名称	全站防雷接地装置安装	分部(子分部) 工程名称	接地装置安装
施工单位	特变电工新疆新能源股份有限公司	项目经理	吴昌林
强制性条文内容		执行要素	执行情况
《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》(GB 50169—2016)			
3.1.1 电气装置的下列金属部分,均应接地或接零:电机、变压器、电抗器、携带式或移动式用电器具等的金属底座和外壳;	接地检查	符合要求	接地检查记录编号: LYGGF-001
2 电气设备的传动装置;	接地检查	符合要求	接地检查记录编号: LYGGF-001
3 屋内外配电装置的金属或钢筋混凝土构架以及靠近带电部分的金属遮栏和金属门;	接地检查	符合要求	接地检查记录编号: LYGGF-001
4 配电、控制、保护用的屏(柜、箱)及操作台等的金属框架和底座;	接地检查	符合要求	接地检查记录编号: LYGGF-001
5 交直流电力电缆的接头盒、终端头和膨胀器的金属外壳和可触及的电缆金属护层和穿线的钢管。穿线的钢管之间或钢管和电器设备之间有金属软管过渡的,应保证金属软管段接地畅通;	接地检查	符合要求	检查记录编号: LYGGF-001
6 电缆桥架、支架;	接地检查	符合要求	接地检查记录编号: LYGGF-001
7 承载电气设备的构架和金属外壳;	接地检查	符合要求	接地检查记录编号: LYGGF-001
8 气体绝缘全封闭组合电器(GIS)的外壳接地端子和箱式变电站的金属箱体;	接地检查	符合要求	接地检查记录编号: LYGGF-001
9 电热设备的金属外壳;	接地检查	符合要求	接地检查记录编号: LYGGF-001
10 铠装控制电缆的金属护层;	接地检查	符合要求	接地检查记录编号: LYGGF-001
11 互感器二次绕组。	接地检查	符合要求	接地检查记录编号: LYGGF-001
技术负责人: 		总监理工程师(副总监理工程师):	
2017年5月19日		 2017年5月19日	