

输变电工程施工强制性条文执行检查表

编号: 001


工程名称	董塘镇土壤修复与 150MW 光伏发电综合利用示范项目工程		
单位 (子单位) 工程名称	综合楼及配电楼	分部 (子分部) 工程名称	地基与基础
施工单位	湖南湘中输变电建设有限公司	项目经理	成金强
Q/GDW1248.3-2015 强制性条文规定		执行情况	相关资料
执 行 标 准 名 称 及 编 号			建筑工程施工验收管理强制性条文执行记录表
《建筑地基基础工程施工质量验收规范》GB50202-2002		已执行	单位工程定位放线表 3; 土方开挖、土方回填表 4、5;
《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204-2002		已执行	垫层表 11; 基础模板表 9; 基础钢筋表 10; 基础砼表 11
《组合钢模板技术规范》(GB 50214 — 2001)		已执行	基础模板表 9;
《钢筋焊接及验收规程》JGJ18—2003		已执行	基础钢筋表 10;
《普通混凝土配合比设计规程》(JGJ 55 — 2000)		已执行	基础垫层表 11; 基础砼表 11
《普通混凝土用砂、石质量标准及检验方法标准》(JGJ 52 — 2006)		已执行	基础垫层表 11; 基础砼表 11
《混凝土用水标准》(JGJ 63 — 2006)		已执行	基础垫层表 11; 基础砼表 11
《混凝土外加剂应用技术规范》(GB 8076 — 2008)		已执行	基础垫层表 11; 基础砼表 11
项目总工:  2016 年 11 月 28 日		项目总监 (副总监):  2016 年 11 月 28 日	



由 扫描全能王 扫描创建

输变电工程施工强制性条文执行检查表

编号: 002

工程名称	董塘镇土壤修复与 150MW 光伏发电综合利用示范项目工程		
单位(子单位)工程名称	综合楼及配电楼	分部(子分部)工程名称	主体结构
施工单位	湖南湘中输变电建设有限公司	项目经理	成金强
强制性条文规定		执行情况	相关资料
执 行 标 准 名 称 及 编 号		建筑施工验收管理强制性条文执行记录表	
《砌体工程施工质量验收规范》(GB 50203—2002)	已执行	砖砌体表 8	
《砌筑砂浆配合比设计规程》(JGJ 98 — 2000)	已执行	砖砌体表 8	
《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204-2002 (2011 版)	已执行	主体模板表 9; 主体钢筋表 10; 主体砼表 11;	
《组合钢模板技术规范》(GB 50214 — 2001)	已执行	主体模板表 9;	
《钢筋焊接及验收规程》JGJ18—2003	已执行	主体钢筋表 10;	
《普通混凝土配合比设计规程》(JGJ 55 — 2000)	已执行	主体砼表 11; 砖砌体表 8;	
《普通混凝土用砂、石质量标准及检验方法标准》(JGJ 52 — 2006)	已执行	主体砼表 11; 砖砌体表 8;	
《混凝土用水标准》(JGJ 63 — 2006)	已执行	主体砼表 11; 砖砌体表 8;	
/	/	/	
/	/	/	
/	/	/	
/	/	/	
/	/	/	
/	/	/	
项目总工: 		项目总监(副总监): 	
2017 年 02 月 05 日		2017 年 02 月 05 日	



由 扫描全能王 扫描创建

输变电工程施工强制性条文执行检查表

编号: 003

工程名称	董塘镇土壤修复与 150MW 光伏发电综合利用示范项目工程		
单位（子单位）工程名称	主变基础	分部（子分部）工程名称	地基与基础、架构
施工单位	湖南湘中输变电建设有限公司	项目经理	成金强
Q/GDW1248.3-2015 强制性条文规定		执行情况	相关资料
执 行 标 准 名 称 及 编 号			建筑工程施工验收管理强制性条文执行记录表
《建筑地基基础工程施工质量验收规范》GB50202-2002		已执行	单位工程定位放线表 3；土方开挖、土方回填表 4、5；
《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204-2002		已执行	垫层表 11；基础模板表 9；基础钢筋表 10；基础砼表 11
《组合钢模板技术规范》（GB 50214 — 2001）		已执行	基础模板表 9；
《钢筋焊接及验收规程》JGJ18—2003		已执行	基础钢筋表 10；
《普通混凝土配合比设计规程》（JGJ 55 — 2000）		已执行	基础垫层表 11；基础砼表 11
《普通混凝土用砂、石质量标准及检验方法标准》（JGJ 52 — 2006）		已执行	基础垫层表 11；基础砼表 11
《混凝土用水标准》（JGJ 63 — 2006）		已执行	基础垫层表 11；基础砼表 11
《混凝土外加剂应用技术规范》（GB 8076 — 2008）		已执行	基础垫层表 11；基础砼表 11
钢结构工程施工质量验收规范 GB 50205—2001		已执行	设备支架安装表 12
项目总工：  2017年07月04日		项目总监（副总监）：  2017年07月04日	



由 扫描全能王 扫描创建

输变电工程施工强制性条文执行检查表

编号: 004


工程名称	董塘镇土壤修复与 150MW 光伏发电综合利用示范项目工程		
单位（子单位）工程名称	220kV 配电装置区设备基础	分部（子分部）工程名称	地基与基础、架构
施工单位	湖南湘中输变电建设有限公司	项目经理	成金强
Q/GDW1248.3-2015 强制性条文规定		执行情况	相关资料
执 行 标 准 名 称 及 编 号			建筑工程施工验收管理强制性条文执行记录表
《建筑地基基础工程施工质量验收规范》GB50202-2002		已执行	单位工程定位放线表 3；土方开挖、土方回填表 4、5；
《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204-2002		已执行	垫层表 11；基础模板表 9；基础钢筋表 10；基础砼表 11
《组合钢模板技术规范》（GB 50214 — 2001）		已执行	基础模板表 9；
《钢筋焊接及验收规程》JGJ18—2003		已执行	基础钢筋表 10；
《普通混凝土配合比设计规程》（JGJ 55 — 2000）		已执行	基础垫层表 11；基础砼表 11
《普通混凝土用砂、石质量标准及检验方法标准》（JGJ 52 — 2006）		已执行	基础垫层表 11；基础砼表 11
《混凝土用水标准》（JGJ 63 — 2006）		已执行	基础垫层表 11；基础砼表 11
《混凝土外加剂应用技术规范》（GB 8076 — 2008）		已执行	基础垫层表 11；基础砼表 11
钢结构工程施工质量验收规范 GB 50205—2001		已执行	设备支架安装表 12
项目总工：  2017年01月20日		项目总监（副总监）：  2017年01月20日	



由 扫描全能王 扫描创建

输变电工程施工强制性条文执行检查表

编号: 005

工程名称	董塘镇土壤修复与 150MW 光伏发电综合利用示范项目工程		
单位(子单位)工程名称	避雷针	分部(子分部)工程名称	地基与基础、架构
施工单位	湖南湘中输变电建设有限公司	项目经理	成金强
Q/GDW1248.3-2015 强制性条文规定		执行情况	相关资料
执行标准名称及编号		建筑工程施工验收管理强制性条文执行记录表	
《建筑地基基础工程施工质量验收规范》GB50202-2002	已执行	单位工程定位放线表 3; 土方开挖、土方回填表 4、5;	
《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204-2002	已执行	垫层表 11; 基础模板表 9; 基础钢筋表 10; 基础砼表 11	
《组合钢模板技术规范》(GB 50214 — 2001)	已执行	基础模板表 9;	
《钢筋焊接及验收规程》JGJ18—2003	已执行	基础钢筋表 10;	
《普通混凝土配合比设计规程》(JGJ 55 — 2000)	已执行	基础垫层表 11; 基础砼表 11	
《普通混凝土用砂、石质量标准及检验方法标准》(JGJ 52 — 2006)	已执行	基础垫层表 11; 基础砼表 11	
《混凝土用水标准》(JGJ 63 — 2006)	已执行	基础垫层表 11; 基础砼表 11	
《混凝土外加剂应用技术规范》(GB 8076 — 2008)	已执行	基础垫层表 11; 基础砼表 11	
《钢结构工程施工质量验收规范》GB 50205—2001	已执行	避雷针制作与安装表 12	
项目总工:  2017年03月03日		项目总监(副总监):  	



由 扫描全能王 扫描创建

输变电工程施工强制性条文执行检查表

编号: 006



工程名称	董塘镇土壤修复与 150MW 光伏发电综合利用示范项目工程		
单位 (子单位) 工程名称	事故油池	分部 (子分部) 工程名称	地基与混凝土结构
施工单位	湖南湘中输变电建设有限公司	项目经理	成金强
Q/GDW1248.3-2015 强制性条文规定		执行情况	相关资料
执行标准名称及编号			建筑工程施工验收管理强制性条文执行记录表
《建筑地基基础工程施工质量验收规范》GB50202-2002	已执行	单位工程定位放线表 3; 土方开挖、土方回填表 4、5;	
《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204-2002	已执行	垫层表 11; 基础模板表 9; 基础钢筋表 10; 基础砼表 7、11;	
《组合钢模板技术规范》(GB 50214 — 2001)	已执行	基础模板表 9;	
《钢筋焊接及验收规程》JGJ18—2003	已执行	基础钢筋表 10;	
《普通混凝土配合比设计规程》(JGJ 55 — 2000)	已执行	基础垫层表 11; 基础砼表 11	
《普通混凝土用砂、石质量标准及检验方法标准》(JGJ 52 — 2006)	已执行	基础垫层表 11; 基础砼表 11	
《混凝土用水标准》(JGJ 63 — 2006)	已执行	基础垫层表 11; 基础砼表 11	
《混凝土外加剂应用技术规范》(GB 8076 — 2008)	已执行	基础垫层表 11; 基础砼表 11	
项目总工: 		项目总监 (副总监): 	
2017年03月04日		2017年03月04日	



由 扫描全能王 扫描创建

输变电工程施工强制性条文执行检查表

编号: 007


工程名称	董塘镇土壤修复与 150MW 光伏发电综合利用示范项目工程		
单位(子单位)工程名称	室内外电缆沟	分部(子分部)工程名称	地基与混凝土结构
施工单位	湖南湘中输变电建设有限公司	项目经理	成金强
Q/GDW1248.3-2015 强制性条文规定		执行情况	相关资料
执 行 标 准 名 称 及 编 号			建筑工程施工验收管理强制性条文执行记录表
《建筑地基基础工程施工质量验收规范》GB50202-2002		已执行	单位工程定位放线表 3; 土方开挖、土方回填表 4、5;
《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204-2002		已执行	垫层表 11; 基础模板表 9; 基础钢筋表 10; 基础砼表 7、11;
《组合钢模板技术规范》(GB 50214 — 2001)		已执行	基础模板表 9;
《钢筋焊接及验收规程》JGJ18—2003		已执行	基础钢筋表 10;
《普通混凝土配合比设计规程》(JGJ 55 — 2000)		已执行	基础垫层表 11; 基础砼表 11
《普通混凝土用砂、石质量标准及检验方法标准》(JGJ 52 — 2006)		已执行	基础垫层表 11; 基础砼表 11
《混凝土用水标准》(JGJ 63 — 2006)		已执行	基础垫层表 11; 基础砼表 11
《混凝土外加剂应用技术规范》(GB 8076 — 2008)		已执行	基础垫层表 11; 基础砼表 11
项目总工: 		项目总监(副总监): 	
2017年03月08日			



由 扫描全能王 扫描创建

输变电工程施工强制性条文执行检查表

编号: 008

工程名称	董塘镇土壤修复与 150MW 光伏发电综合利用示范项目工程		
单位（子单位）工程名称	SVG 变压器及接地变基础	分部（子分部）工程名称	地基与混凝土结构
施工单位	湖南湘中输变电建设有限公司	项目经理	成金强
Q/GDW1248.3-2015 强制性条文规定		执行情况	相关资料
执 行 标 准 名 称 及 编 号			建筑工程施工验收管理强制性条文执行记录表
《建筑地基基础工程施工质量验收规范》GB50202-2002		已执行	单位工程定位放线表 3；土方开挖、土方回填表 4、5；
《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204-2002		已执行	垫层表 11；基础模板表 9；基础钢筋表 10；基础砼表 7、11；
《组合钢模板技术规范》（GB 50214 — 2001）		已执行	基础模板表 9；
《钢筋焊接及验收规程》JGJ18—2003		已执行	基础钢筋表 10；
《普通混凝土配合比设计规程》（JGJ 55 — 2000）		已执行	基础垫层表 11；基础砼表 11
《普通混凝土用砂、石质量标准及检验方法标准》（JGJ 52 — 2006）		已执行	基础垫层表 11；基础砼表 11
《混凝土用水标准》（JGJ 63 — 2006）		已执行	基础垫层表 11；基础砼表 11
《混凝土外加剂应用技术规范》（GB 8076 — 2008）		已执行	基础垫层表 11；基础砼表 11
项目总工：  2017年2月16日		项目总监（副总监）：  2017年2月16日	



由 扫描全能王 扫描创建

输变电工程施工强制性条文执行检查表

编号: 009

工程名称	董塘镇土壤修复与 150MW 光伏发电综合利用示范项目工程		
单位（子单位）工程名称	污水池及中水池	分部（子分部）工程名称	地基与混凝土结构
施工单位	湖南湘中输变电建设有限公司	项目经理	成金强
Q/GDW1248.3-2015 强制性条文规定		执行情况	相关资料
执 行 标 准 名 称 及 编 号			建筑工程施工验收管理强制性条文执行记录表
《建筑地基基础工程施工质量验收规范》GB50202-2002		已执行	单位工程定位放线表 3；土方开挖、土方回填表 4、5；
《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204-2002		已执行	垫层表 11；基础模板表 9；基础钢筋表 10；基础砼表 7、11；
《组合钢模板技术规范》（GB 50214 — 2001）		已执行	基础模板表 9；
《钢筋焊接及验收规程》JGJ18—2003		已执行	基础钢筋表 10；
《普通混凝土配合比设计规程》（JGJ 55 — 2000）		已执行	基础垫层表 11；基础砼表 11
《普通混凝土用砂、石质量标准及检验方法标准》（JGJ 52 — 2006）		已执行	基础垫层表 11；基础砼表 11
《混凝土用水标准》（JGJ 63 — 2006）		已执行	基础垫层表 11；基础砼表 11
《混凝土外加剂应用技术规范》（GB 8076 — 2008）		已执行	基础垫层表 11；基础砼表 11
项目总工：  2017年3月27日		项目总监（副总监）：  2017年3月27日	



由 扫描全能王 扫描创建

输变电工程施工强制性条文执行检查表


编号: 010

工程名称	董塘镇土壤修复与 150MW 光伏发电综合利用示范项目工程		
单位(子单位)工程名称	围墙及大门	分部(子分部)工程名称	地基与主体
施工单位	湖南湘中输变电建设有限公司	项目经理	成金强
Q/GDW1248.3-2015 强制性条文规定		执行情况	相关资料
执 行 标 准 名 称 及 编 号		建筑工程施工验收管理强制性条文执行记录表	
《建筑地基基础工程施工质量验收规范》GB50202-2002	已执行	单位工程定位放线表 3; 土方开挖、土方回填表 4、5;	
砌体结构工程施工质量验收规范 GB 50203—2011	已执行	围墙砌体及基础砌体表 8	
混凝土结构工程施工质量验收规范 GB 50204—2015	已执行	围墙基础条基及压顶砼表 10、11	
普通混凝土用砂、石质量及检验方法标准 JGJ52—2006	已执行	表 10、11	
普通混凝土配合比设计规程 JGJ 55—2011	已执行	表 8、10、11	
项目总工: 	项目总监(副总监): 		
2017年01月02日			



输变电工程施工强制性条文执行检查表


编号: 011

工程名称	董塘镇土壤修复与 150MW 光伏发电综合利用示范项目工程		
单位(子单位)工程名称	综合楼及配电楼	分部(子分部)工程名称	建筑屋面
施工单位	湖南湘中输变电建设有限公司	项目经理	成金强
Q/GDW1248.3-2015 强制性条文规定		执行情况	相关资料
执 行 标 准 名 称 及 编 号			
GB 50207—2012 屋面工程质量验收规范		已执行	表 11、表 24
GB 18242—2008 弹性体改性沥青防水卷材		已执行	表 24
项目总工:  2017年04月 日		项目总监(副总监):  日	



输变电工程施工强制性条文执行检查表

编号: 012


工程名称	董塘镇土壤修复与 150MW 光伏发电综合利用示范项目工程		
单位(子单位)工程名称	厂区道路	分部(子分部)工程名称	混凝土结构
施工单位	湖南湘中输变电建设有限公司	项目经理	成金强
Q/GDW1248.3-2015 强制性条文规定		执行情况	相关资料
执 行 标 准 名 称 及 编 号			建筑工程施工验收管理强制性条文执行记录表
《工程测量规范》GB50026-2007		已执行	单位工程定位放线表 3;
《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB 50204-2015		已执行	表 11
《普通混凝土配合比设计规程》(JGJ 55 — 2000)		已执行	表 11
《混凝土质量控制标准》GB50164—2011		已执行	表 11
《混凝土用水标准》(JGJ 63 — 2006)		已执行	表 11
《混凝土外加剂应用技术规范》(GB 8076 — 2008)		已执行	表 11
项目总工:  2017年04月25日		项目总监(副总监):  2017年04月25日	



由 扫描全能王 扫描创建

输变电工程施工强制性条文执行检查表 13

编号: 013


工程名称	董塘镇土壤修复与 150MW 光伏发电综合利用示范项目工程		
单位（子单位）工程名称	综合楼及配电楼	分部（子分部）工程名称	装饰装修
施工单位	湖南湘中输变电建设有限公司	项目经理	成金强
Q/GDW1248.3-2015 强制性条文规定		执行情况	相关资料
执 行 标 准 名 称 及 编 号			建筑工程施工验收管理强制性条文执行记录表
《建筑装饰装修工程质量验收规范》GB50210-2001		已执行	表 13、15、16、17、19、22、23
《建筑节能工程施工质量验收规范》GB50411-2007		已执行	
《住宅工程装饰装修工程施工规范》GB50327-2001		已执行	
项目总工: 		项目总监（副总监） 	
2017年04月01日			



由 扫描全能王 扫描创建

输变电工程施工强制性条文执行检查表

编号: 014


工程名称	董塘镇土壤修复与 150MW 光伏发电综合利用示范项目工程		
单位（子单位）工程名称	综合楼及配电楼	分部（子分部）工程名称	建筑给排水
施工单位	湖南湘中输变电建设有限公司	项目经理	成金强
Q/GDW1248.3-2015 强制性条文规定		执行情况	相关资料
执 行 标 准 名 称 及 编 号			建筑工程施工验收管理强制性条文执行记录表
《给水排水构筑物工程施工及验收规范》GB50141-2008		已执行	表 25、29
《建筑设计防火规范》GB50016-2014		已执行	
《火灾自动报警系统施工及验收规范》GB50166-2007		已执行	
项目总工:  2017年04月06日		项目总监（副总监）: 	



由 扫描全能王 扫描创建

输变电工程施工强制性条文执行检查表

编号: 015


工程名称	董塘镇土壤修复与 150MW 光伏发电综合利用示范项目工程		
单位（子单位）工程名称	综合楼及配电楼	分部（子分部）工程名称	建筑电气
施工单位	湖南湘中输变电建设有限公司	项目经理	成金强
Q/GDW1248.3-2015 强制性条文规定		执行情况	相关资料
执 行 标 准 名 称 及 编 号			建筑工程施工验收管理强制性条文执行记录表
《建筑电气工程施工质量验收规范》GB50303-2011		已执行	表 26
《智能建筑工程施工质量验收规范》GB50411-2007		已执行	
《建筑节能工程施工质量验收规范》GB50166-2007		已执行	
《电子信息系统机房施工及验收规范》GB-50462-2008		已执行	
《建筑物防雷工程施工及质量验收规范》GB50601-2010		已执行	
项目总工:  2017年04月10日		项目总监（副总监）:   2017年04月10日	



由 扫描全能王 扫描创建

输变电工程施工强制性条文执行检查表

编号: 016

工程名称	董塘镇土壤修复与 150MW 光伏发电综合利用示范项目工程		
单位（子单位）工程名称	综合楼及配电楼	分部（子分部）工程名称	通风与空调
施工单位	湖南湘中输变电建设有限公司	项目经理	成金强
Q/GDW1248.3-2015 强制性条文规定		执行情况	相关资料
执 行 标 准 名 称 及 编 号			建筑工程施工验收管理强制性条文执行记录表
《通风与空调工程施工质量验收规范》GB50243-2002		已执行	表 27
《建筑节能工程施工质量验收规范》GB50411-2007		已执行	
《通风与空调工程施工规范》GB50738-2011		已执行	
项目总工: 		项目总监（副总监）: 	
2017年04月29日		2017年04月29日	



由 扫描全能王 扫描创建