

工程施工强制性条文执行检查表

编号: GFDZJBM19-GFQDQ-13

工程名称	通威渔光一体（东港）现代渔业产业园一期 20MWp 光伏发电项目		
单位工程名称	电气工程	分部工程名称	变电站设备接地
施工单位	特变电工新疆新能源股份有限公司	项目经理	仲继华
序号	强制性条文规定	执行情况	相关资料
《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》GB50169-2006			
3.1.1	电气装置的下列金属部分，均应接地或接零：电机、变压器、电器、携带式或移动式用电器具等的金属底座和外壳；	已执行	质量检验评定记录表： 0407010001001—002 、 0407020001、0407020002
2	电气设备的传动装置；	已执行	质量检验评定记录表： 0407010001001—002 、 0407020001、0407020002
3	屋内外配电装置的金属或钢筋混凝土构架以及靠近带电部分的金属遮栏和金属门；	已执行	质量检验评定记录表： 0407010001001—002 、 0407020001、0407020002
4	配电、控制、保护用的屏（柜、箱）及操作台等的金属框架和底座；	已执行	质量检验评定记录表： 0407010001001—002 、 0407020001、0407020002
5	交直流电力电缆的接头盒、终端头和膨胀器的金属外壳和可触及的电缆金属护层和穿线的钢管。穿线的钢管之间或钢管和电器设备之间有金属软管过渡的，应保证金属软管段接地畅通；	已执行	质量检验评定记录表： 0407010001001—002 、 0407020001、0407020002
6	电缆支架；	已执行	质量检验评定记录表： 040604000101~05 、 040605000101~32 、 040606000101~04、
7	装有避雷线的电力线路杆塔；	已执行	质量检验评定记录表： 0407010001001—002 、 0407020001、0407020002
8	装在配电线路杆上的电力设备；	已执行	质量检验评定记录表： 0407010001001—002、 0407020001、0407020002

9 在非沥青地面的居民区内,不接地、消弧线圈接地和高电阻接地系统中无避雷线的架空电力线路的金属杆塔和钢筋混凝土杆塔。	已批	质量检验评定记录表: 0407010001001--002 、 0407020001、0407020002
10 承载电气设备的构架和金属外壳;	已批	质量检验评定记录表: 0407010001001--002、 0407020001、0407020002
12 气体绝缘全封闭组合电器(GIS)的外壳接地端子和箱式变电站的金属箱体;	已批	质量检验评定记录表: 0407010001001--002、 0407020001、0407020002
13 电热设备的金属外壳;	已批	质量检验评定记录表: 0407010001001--002、 0407020001、0407020002
14 铠装控制电缆的金属护层;	已批	质量检验评定记录表: 040604000101~05、 040605000101~32、 040606000101~04、
15 互感器二次绕组。	已批	质量检验评定记录表: 0407010001001--002 、 0407020001、0407020002
项目总工: 袁秀	总监理工程师: 杨波	
2017 年 06 月 25 日	2017 年 06 月 25 日	