

GFDZJBM19: 工程施工强制性条文执行检查表

工程施工强制性条文执行检查表

编号: 002

工程名称	联合优发屋顶 2.5MW 分布式光伏发电项目	单位(子单位)工程名称	光伏区
分部(子分部)工程名称	支架组装	分项工程名称	支架组装
施工单位	泰州敬道电力工程有限公司	项目经理	马品
执行标准	《光伏地面施工质量标准》		
强制性条文内容	执行要素	执行情况	相关资料
1、基础顶标高偏差;中心位置偏差符合设计要求	基础顶偏差范围 0, -10; 中心位置偏差 ± 10	符合要求	检查记录
2、基础纵横主要中心线偏差;中心线距离偏差;地脚螺栓孔偏差;标高偏差	允许范围偏差 ± 20 、 ± 3 、 ± 10	符合要求	检查记录
项目部质检员:  2017年5月2日	总监理工程师:  		