


土建工程强制性条文执行检查表

表 9、10、11

编号: FK-GK-21-01-003

工程名称	洛宁方孔新能源有限公司 18.6MW 光伏扶贫村级电站		
单位（子单位）工程名称	洛宁县光伏扶贫村级电站	分部（子分部）工程名称	并网柜基础（焦寺河村）
施工单位	河南光坤能源科技工程有限公司	项目经理	张作海
强制性条文规定		执行情况	相关资料
执 行 标 准 名 称 及 编 号			
《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204-2015	已执行	建筑工程施工验收管理强制性条文执行记录表：0100010902、0100010903、0100010904	
《钢筋焊接及验收规程》JGJ 18-2012	已执行	建筑工程施工验收管理强制性条文执行记录表：0100010903	
《普通混凝土配合比设计规程》（JGJ 55 — 2011）	已执行	建筑工程施工验收管理强制性条文执行记录表：0100010901、0100010904	
《混凝土结构工程施工规范》GB 50666-2011	已执行	建筑工程施工验收管理强制性条文执行记录表：0100010902、0100010903、0100010904	
《建筑抗震设计规范》GB 50011 — 2010	已执行	建筑工程施工验收管理强制性条文执行记录表：0100010903	
《冷轧带肋钢筋混凝土结构技术规程》JGJ95—2011	已执行	建筑工程施工验收管理强制性条文执行记录表：0100010903	
《通用硅酸盐水泥》GB175—2007（2015 年版）	已执行	建筑工程施工验收管理强制性条文执行记录表：0100010904	
《普通混凝土用砂、石质量标准及检验方法标准》JGJ52—2006	已执行	建筑工程施工验收管理强制性条文执行记录表：0100010904	
/	/		
项目总工：	总监理工程师：		
 刘松涛 2017年6月8日		 李金忠 2017年6月10日	