

输变电工程施工强制性条文执行检查表

表 3.4.2

工程名称	陕西德仕汽车部件（集团）有限责任公司屋顶分布式光伏发电项目		
单位（子单位）工程名称	进站桥梁	分部（子分部）工程名称	基础模板、基础钢筋、混凝土施工
施工单位	甘肃海林电力工程有限公司	项目经理	李明志
强制性条文规定		执行情况	相关资料
执 行 标 准 名 称 及 编 号			
《建筑地基基础工程施工质量验收规范》GB50202-2002		已执行	建筑竣工验收管理强制性条文执行记录表：5-4-1 5-4-2
《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204-2015		已执行	建筑竣工验收管理强制性条文执行记录表：5-4-1 5-4-3
《钢筋焊接及验收规程》JGJ 18-2012		已执行	建筑竣工验收管理强制性条文执行记录表：5-4-4 5-4-1
《普通混凝土配合比设计规程》（ JGJ 55 — 2011 ）		已执行	建筑竣工验收管理强制性条文执行记录表：5-4-3 5-4-1
《普通混凝土用砂、石质量标准及检验方法标准》（ JGJ 52 — 2006 ）		已执行	建筑竣工验收管理强制性条文执行记录表：5-4-3
《混凝土用水标准》（ JGJ 63 — 2006 ）		已执行	建筑竣工验收管理强制性条文执行记录表：5-4-3
项目总工： 强永亮 2017年9月27		总监理工程师： 生金文 2017年9月29日	