工程施工强制性条文执行检查表

编号: ZHJL-SGQT-002

工程名称		始兴县沙水工业园佳星、佳山屋顶 8MW 分布式光伏发电项目			
単位(子単位) 工程名称		电气装置安装工程	分部(子分部) 工程名称	电缆敷设	
施工单位		南京南瑞太阳能科技有限公司	项目经理	杜钦庆	
序号		强制性条文规定	执行情况	相关资料	
		电缆线路施工及验收规范 GB	50168-2006		
1	第 4. 2. 9 条	金属电缆支架全长均应有良好的接地。	已执行	安装记录	
2		直埋电缆在直线段第隔 50m~100m 处、 转弯处、进入建筑物等处,应设置明显 战标桩。	已执行	安装记录	
3	可能着火蔓延	对易受外部影响着火的电缆密集场所或 延而酿成严重事故的电缆线路,必须按设 、阻燃措施施工。	己执行	安装记录	
4	12.1 主控项目 12.1.1 金属电 管必须接地(I 可靠,且必须 1. 金属电缆桥 零(PEN)干约 2. 镀锌电缆桥 小允许截面积 3. 镀锌电缆桥 3. 镀锌电缆桥	架及其支架全长不少于 2 处与接地(PE)或接线相架间连接板的两端跨接铜芯接地线,接地线最	已执行	安装记录	
5	13 电缆沟内和电缆竖井内电缆敷设 13.1 主控项目 13.1.1 金属电缆支架、电缆导管必须接地(PE)或接零(PEN)可靠。 14.1.2 金属导管严禁对口熔焊连接;镀锌和壁厚小于等于 2mm 的钢导管不得套管熔焊连接。		已执行	安装记录	
6	15.1 主控项目	穿管和线槽敷线 单相的交流单芯电缆,不得单独穿于钢导管内。	已执行	安装记录	

	国教. 1201年12月5日		がない
项目总工:		总监理工程师或副总监理工程师	
10			
9	《电气装置安装工程 母线装置施工及验收规范》GB 50149—2010 3.5.7 耐张线夹压接前应对每种规格的导线 取试件两件进行试压,并应在试压合格后再施工。	已执行	试验报告
	在上孔。插座的接地端子不与零线端子连接。同一场所的 二相插座,接线的相序 致; 3) 接地 (PE) 或接零 (PEN) 线在插座间不串联连接。(22.1.2)		
8	接: 单相三孔插座, 面对插座的右孔与相线连接, 左孔与 零线连接: 2)单相三孔、三相四孔及三相五孔插座的接地 (PE) 或 接零 (PEN) 线连接	己执行	安装记录
	15、插座接线应符合以下规定: 1)单相两孔插座,面对插座的右孔或上孔与相线连接, 左孔或下孔与零线连		
7	13、当灯具距地面高度小于 2. 4m 时,灯具的可接近裸露导体必须接地 (PE) 或接零 (PEN) 可靠,并应有专用接地螺栓,且有标识。(19.1.6) 14、建筑物景观照明灯具安装应符合下列规定: 1) 每套灯具的导电部分对地绝缘电阻值大于 2MΩ: 2) 在人行道等人员来往密集场所安装的落地式灯具,无困栏防护,安装高度距地面 2. 5m 以上: 3) 金属构架和灯具的可接近裸露导体及金属软管的接地(PE) 或接零 (PEN) 可靠,且有标识。(21.1.3)	已执行	安装记录