





工程施工强制性条文执行检查表

编号: FXNGHB-ZHJL-009

工程名称	苏交控丰县再生能源有限公司丰县二期 10MW 农光互补分布式光伏扶贫电站项目		
单位(子单位)	升压站	分部(子分部)	CT 基础、主体
工程名称		工程名称	
施工单位	中国能源建设集团江苏省电力设计院有限公司	项目经理	王凤昊
序号	强制性条文规定	执行情况	相关资料
执 行 标 准 名 称 及 编 号			
分部工程			
1	《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300—2013) 3.0.3	主体	基础、主体分部验收资料; 各分项工序资料; 质保资料
分项工程			
1	《建筑地基基础工程施工质量验收规范》(GB50202—2002) 7.1.3 7.1.7	桩基子分部	桩基子分部验收资料; 桩基施工记录、工序资料等; 桩基检测报告
2	《建筑工程施工质量验收规范》(GB50202—2002) 4.1.6、11.4.3、12.4.5	/	/
3	《砌体工程施工质量验收规范》(GB50203—2002) 4.0.1、5.2.1、5.2.3《砌筑砂浆配合比设计规程》3.0.3、 4.0.3、4.0.5	/	/
4	《混凝土结构工程施工质量验收》(GB50204—2015) 4.1.1、4.1.3	模板分项	模板工序资料;现场检查
5	《混凝土结构工程施工质量验收》(GB50204—2015) 5.2.1、5.2.2、5.5.1《钢筋焊接及验收规程》(JGJ18—2003) 1.0.3、3.0.5、5.1.7、4.1.3 《冷轧带肋钢筋混凝土结构技术规程》(JGJ95—2003) 3.1.3、3.1.4	钢筋分项	钢筋施工工序资料;钢筋质保资料
6	《混凝土结构工程施工质量验收》(GB50204—2015) 7.2.1 8.2.1 8.3.1 7.4.1《普通混凝土用砂、石质量标准及检验方法标准》(JGJ52—2006) 3.1.10	混凝土分项	砼分项工序资料;砼质保资料
项目总工:		总监理工程师:	
 2017 年 3 月 28 日		 2017 年 3 月 28 日	

数据 讲话

专业 解答

