


土建工程强制性条文执行检查表

编号: ZHJL-BFZGFDZ-003

表 3.4.2

工程名称	步凤镇 26MW 农光互补光伏发电项目		
分部(子分部)工程名称	事故油池、110KV 构架、接地变、主变、逆变、箱变地基于基础	分项工程名称	定位及高程控制
施工单位	常州天合光伏发电系统有限公司	项目经理	周广军
强制性条文规定		执行情况	相关资料
执 行 标 准 名 称 及 编 号			
《建筑地基基础工程施工质量验收规范》 GB50202-2013		已执行	建筑工程施工验收管理强制性条文执行记录表: 0100010101、
/		/	/
/		/	/
/		/	/
/		/	/
/		/	/
/		/	/
/		/	/
/		/	/
/		/	/
/		/	/
/		/	/
/		/	/
/		/	/
/		/	/
/		/	/
项目总工: 周广军		总监理工程师: 	
2018年5月6日		2018年5月6日	

土建工程强制性条文执行检查表

编号: ZHJL-BFZGFDZ-004

表 3.4.2

工程名称	步凤镇 26MW 农光互补光伏发电项目		
分部(子分部)工程名称	事故油池、110KV 构架、接地变、主变、逆变、箱变地基基础	分项工程名称	土方开挖及回填
施工单位	常州天合光伏发电系统有限公司	项目经理	周广军
强制性条文规定		执行情况	相关资料
执 行 标 准 名 称 及 编 号			
《建筑地基基础工程施工质量验收规范》 GB50202-2013	已执行	建筑施工验收管理强制性条文执行记录表: 0100010201	
/	/	/	
/	/	/	
/	/	/	
/	/	/	
/	/	/	
/	/	/	
/	/	/	
/	/	/	
/	/	/	
/	/	/	
/	/	/	
/	/	/	
/	/	/	
/	/	/	
/	/	/	
/	/	/	
/	/	/	
项目总工: 周广军	总监理工程师: 尚宇明		
2018 年 4 月 26 日	2018 年 4 月 26 日		

土建工程强制性条文执行检查表

编号: ZHJL-BFZGFDZ-006

表 3.4.2

工程名称	步凤镇 26MW 农光互补光伏发电项目		
分部(子分部)工程名称	事故油池、110KV 构架、接地变、主变、逆变、箱变地基与基础	分项工程名称	地基与基础
施工单位	常州天合光伏发电系统有限公司	项目经理	周广军
强制性条文规定		执行情况	相关资料
执 行 标 准 名 称 及 编 号			
《建筑地基基础工程施工质量验收规范》GB50202-2013	已执行	建筑工程施工验收管理强制性条文执行记录表: 0100010101、0100010201、0100010202	
《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204-2015	已执行	建筑工程施工验收管理强制性条文执行记录表: 0100010602、0100010603、0100010604	
《钢筋焊接及验收规程》JGJ 18-2012	已执行	建筑工程施工验收管理强制性条文执行记录表: 0100010403、0100010502、01000100703、0100010803	
《普通混凝土配合比设计规程》(JGJ 55 — 2011)	已执行	建筑工程施工验收管理强制性条文执行记录表: 0100010401、0100010404、0100010503、0100010704、0100010804	
《普通混凝土用砂、石质量标准及检验方法标准》(JGJ 52 — 2012)	已执行	建筑工程施工验收管理强制性条文执行记录表: 0100010401、0100010404、0100010503、0100010704、0100010804	
《混凝土用水标准》(JGJ 63 — 2006)	已执行	建筑工程施工验收管理强制性条文执行记录表: 0100010401、0100010404、0100010503、0100010704、0100010804	
项目总工:	周广军 2018年5月9日	总监理工程师:	苗宇明 2018年5月9日