


表 JXMB4-1

控制室及二次设备室接地强制性条文执行检查表

编号: ZXGF-012

工程名称	中新物流园 4.2MW 分布式光伏发电项目	单位工程名称	控制室及二次设备室设备安装
分部工程名称	控制室及二次设备室设备安装	分项工程名称	控制及保护和自动化屏安装
施工单位	江苏镇江安装集团有限公司	项目经理	贡振军
强制性条文内容	执行要素	执行情况	相关资料
《电气装置安装工程 接地装置施工及验收规范》(GB 50169-2006)			
3.1.1 电气装置的下列金属部分, 均应接地或接零: 3 屋内外配电装置的金属或钢筋混凝土构架以及靠近带电部分的金属遮栏和金属门;	接地检查	已执行	接地检查记录编号:
4 配电、控制、保护用的屏(柜、箱)及操作台等的金属框架和底座。	接地检查	已执行	接地检查记录编号:
项目部质检员(安全员): 	专业监理工程师 		
2018 年 6 月 20 日	2018 年 6 月 20 日		

