

变电站电气工程施工强制性条文执行汇总表

编号: WLY-QTHZ-01

工程名称		温州物隆源分布式光伏发电项目		施工单位		宏昌建筑集团有限公司		
序号	检查项目		执行情况			验收结论		
1	单位工程名称		应执行	已执行	记录份数	合格		
	经开物流园电气安装工程		9	9	4			
	米源实业电气安装工程		9	9	4			
2	单位工程已按合同、设计文件及规程、规范、标准要求施工完毕并经验收合格		应验收 16	已验收 16	合格率 100%	合格		
3	工程质量控制资料应完整		共 16 项 4 份, 签证齐全			合格		
4	参加工程验收的各方人员资格符合要求		质检员证号: L0002017301500 监理人员资质证号: 苏建工(常)监工第 1155861 号			合格		
5	工程验收程序符合要求		各单位验收报告资料齐全			合格		
6	调试工作符合规定		调试项目齐全, 调试报告 3 份			合格		
核查意见	建设管理单位 技术负责人: 年 月 日		设计单位 项目经理: 年 月 日		监理单位 总监理工程师: 徐峰生 2019 年 5 月 30 日		施工单位 项目经理: 2019 年 5 月 30 日	