


施工强制性条文检查记录表

编号: HDZQ-ZHJL-QTJC-06

工程名称	华达新能源招远齐山镇 150MW 农光互补光伏发电项目（一期 80MW）		
单位（子单位）	升压站及光伏发电土建工程	通用规范内容	施工质量验收要求
施工单位	招远市瓦里建筑工程有限公司		项目经理 张振
序号	强制性条文内容	执行情况	相关资料
执行标准名称及编号		《建筑与市政工程施工质量控制通用规范》GB55032-2022	
1	4.2.1 工程施工质量应符合国家现行强制性工程建设规范的规定，并应符合工程勘察设计文件的要求和合同约定。	已执行	强制性条文执行记录表
2	4.2.2 检验批质量按主控项目和一般项目验收，并应符合下列规定： 1 主控项目和一般项目的确定应符合国家现行强制性工程建设规范和现行相关标准的规定； 2 主项目的质量经抽样检验应全部合格； 3 一般项目的质量应符合国家现行相关标准的规定；4 具有完整的施工操作依据和质量验收记录。	已执行	检验批验收记录表
3	4.2.3 检验批施工质量不符合验收标准时，应按下列规定进行处理： 1 工或返修的检验批，应重新进行验收； 2 经有资质的检测机构检测能够达到设计要求的检验批，应予以验收； 3 经有资质的检测机构检测达不到设计要求，但经原设计单位核算认可能够满足安全和使用功能的检验批，应予以验收。	已执行	/
4	4.2.4 分项工程质量验收合格应符合下列规定： 1 检验批的质量验收合格； 2 所含检验批的质量验收记录应完整、真实。	已执行	分项工程质量验收记录
5	4.2.5 分部工程质量验收合格应符合下列规定： 1 所含分项工程的质量应验收合格； 2 质量控制资料应完整、真实； 3 有关安全、节能、环境保护和主要使用功能的抽	已执行	分部工程质量验收记录



手机扫描王

	样检验结果应符合要求； 4 观感质量应符合要求。		
6	4.2.6 单位工程质量验收合格应符合下列规定： 1 分部工程的质量应全部验收合格； 2 质量控制资料应完整、真实； 3 所含分部工程中有关安全、节能、环境保护和主要使用功能的检验资料应完整； 4 主要使用功能的抽查结果应符合国家现行强制性工程建设规范的规定； 5 观质量应符合要求。	已执行	
7	4.27 当经返修或加固处理的分项工程、分部工程，确认能够满足安全及使用功能要求时，应按技术处理方案和协商文件的要求予以验收。	已执行	
8	4.2.8 经修或加固处理仍不能满足安全或重要使用功能要求的分部工程及单位工程，严禁验收	已执行	
业主项目部核查结论：		监理单位核查意见：	
业主项目经理：  2023 年 7 月 1 日		总监理工程师：  2023 年 7 月 1 日	
		施工单位自查意见：	
		施工项目经理：  2023 年 7 月 1 日	
注：执行情况一栏应根据执行要素要求填写关键数据或是否执行（填“已执行”或“未执行”）			

